

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 28 de Febrero/ 2017.
Informe No. 02-2017.

Licenciado

Juan Alberto Monzón Esquivel,
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural,
SU DESPACHO:

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos Número 1069-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, correspondiente al mes de Febrero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" 00082.

Actividades Realizadas:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de Febrero, en la materia de mecánica.
2. Se le realizo cambiaron las cruces de la barrilla de dirección del timón, se le realizo también cambio del filtro de Diesel, chequeo de caja y Catarina. Al vehículo marca KIA, placas O-648BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
3. Se realizó el desmonte del radiador para su limpieza soldar fugas de agua, como también se le realizo soldadura al tubo del turbo, como también el chequeo de niveles de aceites a Motor, caja y Catarina. Al Bus marca Hino, placas O-347-BBD
4. Se le realizo servicio al Generador eléctrico del CCIT, cambio de filtros de Aceite y de Diesel propiedad del Parque Nacional Tikal.
5. Se le volvió a realizar Chequeo al Camión Mercedes Bens, placas O-349BBD, en la culata por problemas de sellos. Y se le realizo limpieza del radiador.

Resultados obtenidos:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de Febrero, en la materia de mecánica. esto para la coordinación de los trabajos a realizar en el presente mes.
2. Se le realizo cambiaron las cruces de la barrilla de dirección del timón, se le realizo también cambio del filtro de Diesel, chequeo de caja y Catarina. Al vehículo marca KIA, placas O-648BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal. Con el objetivo de mantenerlo en buen estado para el traslado del turismo de la tercera edad al área arqueológica.


3. Se realizó el desmonte del radiador para su limpieza soldar fugas de agua, como también se le realizó soldadura al tubo del turbo, como también el chequeo de niveles de aceites a Motor, caja y Catarina. Al Bus marca Hino, placas O-347-BBD, con el objetivo de mantenerlo en optimas condiciones para el traslado diario del personal al área Central.
4. Se le realizó servicio al Generador eléctrico del CCIT, cambio de filtros de Aceite y de Diesel propiedad del Parque Nacional Tikal. Esto para el buen funcionamiento en el abastecimiento de energía eléctrica en el Centro de Conservación e Investigación del Parque Nacional Tikal,
5. Se le volvió a realizar Chequeo al Camión Mercedes Bens, placas O-349BBD, en la culata por problemas de sellos. Y se le realizó limpieza del radiador. Con el objetivo de mantenerlo en optimas condiciones para el abastecimiento de agua en el área arqueológica

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.




Lic. Jorge Estuardo
Roldán Santizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural