

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo por Servicios Técnicos Número 1089-2017**, aprobado bajo el Acuerdo Ministerial **Número 34 - 2017**, correspondiente al mes de **mayo del presente año** y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A No.00052**.

**Actividades realizadas:**

1. Revisión del estado de la infraestructura turística sitio Topoxte.
2. Revisión del estado de la infraestructura turística Yaxha.
3. Revisión de infraestructura de estructuras arqueológicas sitios Yaxha y Topoxte.
4. Supervisión de actividades de mantenimiento.
5. Informe de Semana Santa.
6. Propuesta de renovación de escalinatas.
7. Revisión de necesidades de mantenimiento infraestructura turística Nakum.
8. Atención de consultas de visitantes en página de Facebook.

**Resultados:**

**1. Revisión del estado de la infraestructura turística sitio Topoxte.**

Se revisó el estado actual de las escalinatas, baños y áreas de descanso. Es necesario adquirir chapas de mayor seguridad por los baños de Topoxte, debido a que estas son continuamente dañadas por personas que entran al área sin autorización. No fue posible entrar al baño de los hombres por la chapa dañada, la cual tendrá que ser reemplazada. El techo del área de descanso frente a los baños requiere de un mantenimiento menor.




Figura 1: Revisión de infraestructura turística sitio Topoxte, el baño de hombres quedó cerrado por el daño en la chapa.

## 2. Revisión del estado de la infraestructura turística Yaxha.

Se establecieron necesidades de mantenimiento en techos, baños, escalinatas. Los lavamanos de la Plaza Maler presentan fuga por la presencia de raíces en la tubería, lo cual requerirá de trabajos de albañilería. Las escalinatas de la calzada del lago requieren de un trabajo de mantenimiento con el fin de mejorar su aspecto y eliminar las tablas en mal estado que puedan causar accidentes.



Figura 2: Revisión del funcionamiento de lavamanos del baño de mujeres en el grupo Maler

### 3. Revisión de infraestructura de estructuras arqueológicas Topoxte y Yaxha.

Los techos de las estructuras G y C de Topoxte requieren de mantenimiento con el fin de prevenir daños erosivos por la lluvia. La magnitud de las necesidades de mantenimiento es baja por lo cual es mejor atenderlo antes de que surja un daño mayor. En el sitio Yaxha ya se brindó mantenimiento a algunas cubiertas antes del inicio de la época lluviosa.



Figura 3: Templo C de Topoxte, estructura con techo protector

### 4. Supervisión de actividades de mantenimiento

Se supervisó la realización de actividades de mantenimiento definidas con anterioridad, arreglo de escalinatas, retoque de rótulos, compostura de techos y baños. Respecto a las escalinatas, estas son revisadas de manera frecuente con el fin de corregir los deterioros que puedan estar surgiendo. Sería necesario contar con personal con conocimientos de carpintería en los dos grupos para no atrasar el mantenimiento de estas estructuras.



Fig.4: Trabajos de mantenimiento y mejoramiento escalinatas.

#### 5. Informe de semana santa.

Se elaboró un informe sobre la afluencia de visitantes y situaciones presentadas durante el asueto de semana santa. Se recibieron 1613 visitantes nacionales, 539 extranjeros y 864 exonerados siendo el viernes el día más visitado (623 personas). Durante toda la semana solo se presentó respecto a los visitantes un incidente leve.



Figura 5: Zona de acampar en sitio Yaxha durante semana santa.

## 6. Propuesta de renovación de escalinatas.

Se desarrolló una propuesta de renovación de las escalinatas de madera de los sitios arqueológicos Yaxha y Topoxte tomando en cuenta las características de construcción de las escalinatas actuales.



Figura 6: Escalinatas hacia el centro astronómico menor en semana santa.

## 7. Revisión necesidades de mantenimiento infraestructura turística Nakum.

Se realizó una visita a Nakum con el fin de realizar un listado de las necesidades de mantenimiento de la infraestructura turística, ranchos del área de campamento, baños y escalinatas.



Figura 7: Sitio arqueológico Nakum

### 8. Atención de consultas de visitantes en página de Facebook.

Se atendió consultas relacionadas con la visita al parque. Pudo observarse que algunas personas pese a conocer la normativa (como la prohibición de ingresar mascotas) hacen el intento de que se les haga excepciones, lo que en muchas ocasiones causa dificultades a los trabajadores que tienen que negarles sus solicitudes. No es posible contestar las preguntas prontamente por la falta de acceso a internet dentro del parque.




Figura 8: Atención de consultas realizadas a través de página de Facebook del parque.

*Lobos*

Ana Lorena Lobos Morales



*Diana Lorena Lobos Morales*  
Vo. Bo. Nelson Carabeo  
Coordinador Administrativo  
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo