

Tikal, Flores, Petén 31 de Enero del 2018
Informe No. 1-2018

Licenciada. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada, Licenciada Pálala:

Por medio del presente, de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No. 549-2018**. Aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**. Correspondiente al período comprendido del 3 al 31 de Enero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B** y correlativo número **0001116**.

Actividades realizadas.

1. Acrópolis del norte, estructura 5D-23. Piso de plaza. Asesoría para corte y extracción de vegetación rastrera.
2. Acrópolis del norte, estructura 5D-23. Piso de plaza. Asesoría para limpieza y relleno de sisas o juntas.
3. Acrópolis Central. Estructura 5D-61. Asesoría para la recolocación de piedras en jamba este.
4. Plaza Mayor, Estructuras 5D-74, juego de pelota. Asesoría para Corte y extracción de vegetación rastrera.
5. Plaza Mayor, Estructuras 5D-74, juego de pelota. Asesoría para limpieza y relleno de sisas o juntas.
6. Plaza Mayor, Estructuras 5D-74, juego de pelota. Asesoría para anastilosis y sustitución de piedras.
7. Templo IV. Lado este, extremo sur, séptimo basamento. Asesoría para arreglo de relleno, sobre la terraza.

8. Plaza VII templos. Asesoría para construcción de la base para maqueta.
9. En calle que conduce de Tikal a Uaxactún, en brecha sobre el lado norte, donde se ubican las canteras. Asesoría para ejercer acciones en el corte y extracción de bloques labrados.
10. Asesoría para las actividades en Plaza Oeste, estructura 5D-15.
11. Asesoría para las actividades en Plaza Oeste, estructura 5D-105.

Resultados obtenidos.

1. Acrópolis del norte, estructura 5D-23. Piso de plaza. Asesoría para corte y extracción de vegetación rastrera. Se fundamenta en arrancar de raíz toda presencia de vegetación rastrera. En el principio de los muros.
2. Acrópolis del norte, estructura 5D-23. Piso de plaza. Asesoría para limpieza y relleno de sisas o juntas. Radica en sacar todos los materiales sueltos entre sisas o juntas afectadas y luego colocar mezcla acompañada de piedrín y cascajos de piedra.
3. Acrópolis Central. Estructura 5D-61. Asesoría para la recolocación de piedras en jamba este. Actividad para la colocación de piedras que se encuentran colapsadas.
4. Plaza Mayor, Estructuras 5D-74, juego de pelota. Asesoría para corte y extracción de vegetación rastrera. Se fundamenta en arrancar de raíz toda presencia de vegetación rastrera. En principio de muros.
5. Plaza Mayor, Estructuras 5D-74, juego de pelota. Asesoría para limpieza y relleno de sisas o juntas. Radica en sacar todos los materiales sueltos entre sisas o juntas afectadas y luego colocar mezcla acompañada de piedrín y cascajos de piedra; donde inician los muros.

6. Plaza Mayor, Estructuras 5D-74, juego de pelota. Asesoría para anastilosis y sustitución de piedras. Acción para colocar piedras originales fuera de lugar y sustitución de piedras labradas en mal estado.
7. Templo IV. Lado este, extremo sur, séptimo basamento. Asesoría para arreglo de relleno, sobre la terraza. Consiste en recuperar volumen perdido en partes afectadas, por medio de la colocación de piedras tipo laja y mezcla.
8. Plaza VII templos. Asesoría, para construcción de la base para maqueta. Radica en construir con bloques calizos, unidos con mezcla y el relleno entre la construcción rectangular se realizará con piedra tipo laja y mezcla.
9. En calle que conduce de Tikal a Uaxactún, en brecha sobre el lado norte, donde se ubican las canteras, Asesoría para ejercer acciones en el corte y extracción de 30 bloques labrados. Dicha actividad radica en remover y sacar materia orgánica, hasta hallar la superficie caliza, seguidamente corte con el apoyo de hachas para extraer los bloques calizos.
10. Asesoría para las actividades en Plaza Oeste, estructura 5D-15. Radica en indicar métodos y técnicas de acuerdo a las actividades a realizar.
11. Asesoría para las actividades en Plaza Oeste, estructura 5D-15. Se fundamenta en sugerir acciones de acuerdo a los trabajos a efectuar.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado.

Vo.Bo.



Estuardo
Roldán Santizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural