

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 27 de Marzo del 2,018.
Informe No. 03-2018

Licenciada

**Gladys Elizabeth Pálala Gálvez,
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural,
SU DESPACHO:**

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos Número 560-2018 y Acuerdo Ministerial No. 08-2018, correspondiente al mes de Marzo del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie "B" y correlativo No. 000016.

Actividades Realizadas:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal a efecto de establecer los lineamientos y las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de marzo, en la materia de la mecánica y transportes.
2. Se realizó un chequeo general establecidos en el sistema de frenos, catarina, caja de velocidades y motor al camión Toyota DINA placas de circulación O-571-BBF
3. Se realizó cambio de aceite y candelas al generador de electricidad marca Honda, la cual está asignada a la unidad de Arqueología.
4. Se realizó cambio de aceite de motor, filtros de diesel y graduación de frenos al camión marca HINO. El presente vehículo no cuenta con placas de circulación por estar en trámites.
5. Se realizó gestión para el cambio de aceite de motor, filtros de aceite y diesel, graduación de frenos al Bus marca INTERNACIONAL, actualmente no cuenta con placas de circulación por estar en trámites.
6. Se remolcó al pick-up marca Mazda, color rojo, placas O-692BBC, del área arqueológica hacia el sector del taller mecánicos, derivado a problemas de caída de la muleta, dándole su servicio de reparación en el sector del taller del Parque Tikal.

Resultados obtenidos:

1. Cuatro reuniones de trabajo realizadas con la administración del Parque Tikal a efecto de establecer los lineamientos y las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de marzo, en la materia de la mecánica y transportes.

2. Un chequeo general realizado en el sistema de frenos, catarina, caja de velocidades y motor al camión Toyota DINA placas de circulación O-571-BBF
3. Un cambio de aceite y candelas realizado al generador de electricidad marca Honda, la cual está asignada a la unidad de Arqueología.
4. Un cambio de aceite de motor, filtros de diesel y graduación de frenos realizado al camión marca HINO. El presente vehículo no cuenta con placas de circulación por estar en trámites.
5. Una gestión realizada para el cambio de aceite de motor, filtros de aceite y diesel, graduación de frenos al Bus marca INTERNACIONAL, actualmente no cuenta con placas de circulación por estar en trámites.
6. Un pick-up remolcado marca Mazda, color rojo, placas O-692BBC, del área arqueológica hacia el sector del taller mecánicos, derivado a problemas de caída de la muleta, dándole su servicio de reparación en el sector del taller del Parque Tikal.

Atentamente:


José Alberto Burgos Moreno

Vo. Bo. 

**Inés Dina Gildardo
Pérez Rivera**
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural