

Jose Alberto Burgos Moreno

PROP. JOSE ALBERTO BURGOS MORENO
PLAYA BLANCA ZONA 1 SAN BENITO, PETEN

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
SERIE B

NIT: 1547610-3

Nº 000021


DIA	MES	AÑO
29	06	2018

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 av. 11-11 Zona 1

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por servicios técnicos prestados al Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Junio 2018, según contrato Administrativo No. 360-2018 y acuerdo Ministerial No. 8 2018	Q5,000.00
Cancelado		\$
TOTAL EN LETRAS		
Cinco mil Quetzales exactos		
IMPRESA "MIRPA" NIT: 761096-3 Tel. 7924-8364 Fecha de vencimiento: 11-03-2018 Aut. Res. 2017-5-1026274-4931 de fecha 11/03/2017 del 01 al 50 ORIGINAL CLIENTE * DUPLICADO CONTABILIDAD		
TOTAL Q.		5,000.00

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 29 de Junio del 2,018.
Informe No. 06-2018

Licenciada

Gladys Elizabeth Pálala Gálvez,
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural,
SU DESPACHO:

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos Número 560-2018 y Acuerdo Ministerial No. 08-2018**, correspondiente al mes de Junio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie "B" y correlativo No. 000021.

Actividades Realizadas:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración y sub administración del Parque Nacional Tikal a efecto de establecer los lineamientos y coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de junio, en la materia de la mecánica y transportes.
2. Se realizó el cambio de aceite al pick.up mazda, color rojo, placas O-692BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal. después de realizar dichas actividades se procedió a montar nuevamente tanto la bomba como el tanque de combustible.
3. Se realizó cambio de bomba Principal de Clocht y al camión Toyota DINA placas de circulación O-571BBF, propiedad del parque Nacional Tikal.
4. Se realizó cambio de bomba Auxiliar de Clocht, bomba principal de frenos así mismo el cambio de bombas auxiliares de freno de ruedas delanteras al camión Toyota DINA, placas de circulación O-571BBF, propiedad del parque Nacional Tikal.
5. Se realizó el Cambio de llantas delanteras así mismo se le realizo el chequeo de frenos de la cuatrimoto marca Honda, placas M0704BCY, propiedad del Parque Nacional Tikal.
6. Se realizó desmontaje del generador de energía eléctrica que se utiliza para el servicio y disponibilidad de agua en el Parque Nacional Tikal, para su reparación del embobinado.
7. Se realizaron comisiones con la unidad de transportes, relacionadas al apoyo del plan de control de incendios forestales del Parque Nacional Tikal, el apoyo ha consistido en el traslado no solo de personal sino de los insumos que se requieren hacia sectores ubicados en el bosque de Tikal.