

**ENRIQUE MAXIMILIANO
MONTERROSO ROSADO**

ENRIQUE MAXIMILIANO MONTERROSO ROSADO

CALZADA RODRIGUEZ MACAL 4-80 ZONA 2 SANTA

ELENA FLORES, PETEN

NIT. 1493032-3

FACTURAS SERIE B

Nº 00129

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	07	2018

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Nit: 337851-9

Dirección: 12 avenida 11-11 Zona 1

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
15	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Julio de 2018 Según Contrato Administrativo No. 549-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018	15,000.00

TOTAL EN LETRAS:

Quince mil quetzales exactos

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

TOTAL Q.

15,000.00

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: CONTABILIDAD

Tikal, Flores, Petén 31 de Julio del 2018
Informe No. 7-2018

Licenciada. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada, Licenciada Pálala:


Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No. 549-2018**. Aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**. Correspondiente al mes de Julio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B** y correlativo número **000129**.

Actividades realizadas.

1. Asesoría para la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado sur, extremo oeste, segundo basamento. Talud.
2. Asesoría para la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado sur, extremo oeste, segundo basamento. Cornisamento.
2. Asesoría para la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado oeste. Faldón central, talud.
3. Asesoría para la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado oeste. Faldón central, entrecalle.
4. Asesoría para la conservación arquitectónica, en estructura 5D-23. Lado oeste. Faldón central, cornisamento.
5. Asesoría para la conservación arquitectónica, en Templo IV; lado este, extremo sur, sexto basamento en lateral de escalinata.
6. Asesoría para la conservación arquitectónica, lado norte, plataforma Acrópolis del norte.
7. Asesoría en la elaboración de mezcla.

6. Asesoría para la conservación arquitectónica, lado norte, plataforma Acrópolis del norte. En parte alta de la plataforma, por el invierno sucumbió un árbol seco, el cual llevo consigo materiales constitutivos, dejando un gran vacío y materiales originales expuestos, que pueden absorber, mayor cantidad de agua y mayor riesgo de la continuación de colapso; por ese motivo se realizarán los trabajos correspondientes, para formar amarre entre materiales constitutivos y recuperar el volumen perdido, todo lo anterior, para salvaguardar el Patrimonio Cultural.
7. Asesoría en la elaboración de mezcla. Actividad que reside en indicar las proporciones adecuadas, para la elaboración de las distintas mezclas que serán utilizadas en los distintos trabajos, de conservación arquitectónica.
8. Asesoría para los trabajos de restauración, en estructura 5D-15 de la Plaza Oeste. Por medio de la cual se darán las directrices correspondientes, para el desarrollo de las actividades restaurativas, en muro exterior y muro interior, lado norte
9. Asesoría para los trabajos de restauración, en estructura 5D-105. En base a los deterioros presentes se dictaminarán las técnicas correspondientes, para lograr la fijeza necesaria, en muro exterior lado este, extremo norte, muro de bóveda lado norte, este, en la cámara central.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado.


ING. DIAS GILDARDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL