

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 28 de Septiembre del 2,018.
Informe No. 09-2018

Licenciada

**Gladys Elizabeth Pálala Gálvez,
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural,
SU DESPACHO:**

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos Número 560-2018 y Acuerdo Ministerial No. 08-2018**, correspondiente al mes de Septiembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie "B" y correlativo No. 000024.

Actividades Realizadas:


1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración y sub administración del Parque Nacional Tikal.
2. camión Toyota DINA, Placas O-571-BBF. Se realizó cambio de baterías, se hizo cambio de llantas, chequeo general de Catarina, caja de velocidades y graduación frenos.
3. camión Toyota DINA, Placas O-916-BBD. Se realizó cambio de una batería, arreglo de inyectores, chequeo general de Catarina, graduación frenos, cambio de radiador.
4. Pick-up, MAZDA, PLACAS O-692-BBC. Cambio de radiador, colocación de flechas, arreglo de palangana, Chequeo general.
5. Traslado de dos motocicletas, Placa M-026 FMY, placa M-024 FMY. del Parque Nacional Tikal, hacia el área central de San Benito Petén.

Resultados obtenidos:

1. Reuniones de trabajo realizadas con la administración y sub administración del Parque Nacional Tikal a efecto de establecer los lineamientos y coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de Septiembre, en la materia de la mecánica y transportes.
2. camión Toyota DINA, Placas O-571-BBF. Se realizó cambio de dos baterías de 12 voltios cada una y se hizo cambio de llantas, colocando seis llantas nuevas, chequeo general de Catarina, caja de velocidades y graduación frenos.

3. camión Toyota DINA, Placas O-916-BBD. Se realizó cambio de una batería de 12 voltios, desmontado y colocado de inyectores, chequeo general de Catarina, graduación frenos, desmontado de radiador en mal estado y colocación de radiador nuevo.
4. Pick-up, MAZDA, PLACAS O-692-BBC. Cambio de radiador, Colocación de flechas nuevas, desmontado, soldadura y colocado de palangana, soldadura, chequeo general.
5. Se realizó traslado de dos motocicletas, Placa M-026 FMY, placa M-024 FMY. del Parque Nacional Tikal, hacia el área central de San Benito Petén, Para efectuarles el servicio correspondiente, por límite de kilometraje.

Atentamente:



José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.



ING. DIAN GILIARDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL