

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 31 de Octubre del 2,018.  
Informe No. 10-2018

**Licenciada**

**Gladys Elizabeth Pálala Gálvez,  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural,  
SU DESPACHO:**

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos Número 560-2018 y Acuerdo Ministerial No. 08-2018**, correspondiente al mes de Octubre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie "B" y correlativo No. 000026.


**Actividades Realizadas:**

1. Reuniones de trabajo realizadas con la administración y sub administración del Parque Nacional Tikal a efecto de establecer los lineamientos y coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de Octubre, del presente año.
2. Pick-up, MAZDA, PLACAS O-692-BBC. Colocación de vidrio trasero, soldadura de palangana, cambio de cruces, chequeo general.
3. Servicio Social, vehículo marca KIA. PLACAS O-648-BBC. Cambio de aceite al motor, cambio de filtros, arreglo de barra de torsión.
4. Motocicleta marca HONDA 200. PLACAS 106-BZD. Cambio de aceite al motor, arreglo de frenos, mantenimiento, chequeo general.
5. Bus marca HINO. PLACAS O-0811—BBR. Chequeo de culata.
6. Camión cisterna, marca MERCEDES BENS. PLACAS Cambio de aceite, filtros, chequeo general.

**Resultados obtenidos:**

1. Reuniones de trabajo, realizadas con la administración y sub administración del Parque Nacional Tikal, a efecto de establecer los lineamientos y coordinaciones de trabajo, correspondiente al mes de Octubre, en la materia de la mecánica y transportes, por medio de las cuales se determinan la asignaciones de vehículos para las actividades a realizar por las distintas unidades del Parque Nacional Tikal; así mismo Mantenimiento, reparación y servicios de los vehículos.

2. Pick-up, MAZDA, PLACAS O-692-BBC. Colocación de vidrio trasero, para lo cual se quitó el empaque, se colocó el vidrio nuevo y por último se colocó nuevamente el empaque. Soldadura de palangana, se desmontó, reforzando y soldando la palangana. Cambio de cruces, desmontándose las que se encontraban en mal estado y colocando las piezas nuevas. Chequeo general, verificación de Catarina, caja de velocidades y motor.
3. Servicio Social, vehículo marca KIA. PLACAS O-648-BBC. Cambio de aceite al motor, quitándole el aceite al motor y poniéndole nuevo aceite. Cambio de filtros, desmontándose filtro de aceite y diesel, colocando nuevos filtros. Chequeo, barra de torsión, donde se verificó que el tornillo de la barra de torsión se encuentra quebrado, por lo cual se le instaló el nuevo tornillo.
4. Motocicleta marca HONDA 200. PLACAS 106-BZD. Cambio de aceite al motor, sacándole el aceite y poniéndole nuevo aceite. Arreglo de frenos, cambio de mordaza con sus respectivos tubos.
5. Bus marca HINO. PLACAS O-0811—BBR. Chequeo de culata. Se desmontó la culata, pudiéndose observar que se encuentra con greta duras, ante lo cual se encuentra inservible, se quitó radiador el cual también está en mal estado.
6. Camión cisterna, marca MERCEDES BENS. PLACAS Cambio de aceite, sacándole el aceite al motor y colocando nuevo aceite. Filtros, se desmontaron los filtros de aceite y diesel, en sustitución se pusieron nuevos filtros. Chequeo general, inspeccionando caja de velocidades, Catarina, frenos.

  
**José Alberto Burgos Moreno.**

Vo. Bo.

