

Guatemala, 30 de abril de 2019.

Señora Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su Despacho

Respetable Señora Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar el informe de actividades de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Administrativo de Servicios Profesionales Número 3490-2019 aprobado mediante acuerdo Ministerial Número 267-2019 y para el cobro de los honorarios profesionales correspondientes al mes de abril, presento la Factura Serie C No 0008

Actividades Realizadas

- a) Asesoría en la instalación de andamios en el área de la fachada Sur Torreón Central.
- b) Se brindó asesoría al departamento de Conservación en la protección y restauración de los bienes patrimoniales pertenecientes al Palacio nacional de la Cultura
- c) Se realizaron otras actividades tales como las inspecciones de azoteas y techos de torreones de la fachada sur para revisar su estado actual y supervisar trabajos realizados en dichas áreas

Resultados Obtenidos

- a) Se supervisó la Terminación de la instalación de los andamios en el Torreón Central la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura
- b) Se recomienda dar a conocer los avances de las obras realizadas en la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura a los interesados del proyecto identificados en el acta de constitución del proyecto de Restauración del Palacio Nacional de la Cultura con un informe por correo electrónico mensual
- c) Los trabajos realizados en ornamentos y balaustradas en el Torreón Presidencial son satisfactorios al momento de la inspección visual

Pongo a su disposición el presente informe para su evaluación



ING. RAUL ARMANDO POLANCO MENENDEZ

Vo.Bo.



Licda. Ledyza Reinos López Villatoro
Directora Técnica
Fomento Museos y Centros Culturales
Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes


Adjunto dos fotografías de las inspecciones realizadas de los trabajos de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura



Inspección de la colocación de Andamios en la zona central del Palacio Nacional de la Cultura



Inspección de los trabajos realizados en ornamentos y balaustradas del Torreón Presidencial de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura


Lucinda Lesbya Berrío López de Villatoro
Directora Técnica
Dirección Museos y Centros Culturales
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes