

Guatemala, 28 de junio de 2019
Informe de actividades de junio de 2019

Licenciada
Gladis Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 657-2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2019** correspondiente al mes de junio de 2019 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" y Correlativo No. 043.

Actividades Realizadas


- Se apoyó para verificar la planificación de materiales, para la proyección del segundo cuatrimestre del presente año, para los trabajos de Restauración de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en la supervisión de limpieza e integración de piezas torreón oeste de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en la supervisión de limpieza e integración de piezas del Torreón central de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se brindó apoyo para la planificación de los materiales requeridos para el segundo cuatrimestre, cumpliendo con las necesidades que presenta la obra, según sus procesos e intervenciones en los trabajos de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura
- Se apoyó a los profesionales de la oficina de Conservación con la supervisión de las fachaletas y molduras para determinar la intervención en el torreón oeste, de las cuales debido a su daño, se ejecutó el proceso de limpieza e integración de las mismas, con el fin de Restaurar y recuperar las piezas que presentan un mayor deterioro.
- Se apoyó a los profesionales de la oficina de Conservación con la supervisión de las fachaletas y molduras para determinar la intervención en el torreón central, de las cuales debido a su daño, se ejecutó el proceso de limpieza e integración de las mismas, con el fin de Restaurar y recuperar las piezas que presenten un mayor deterioro, Así mismo se establecieron las piezas que requieran intervención para el Balcón Presidencial, adosados a esto la intervención de las columnas ubicadas en la escalinata del ingreso principal.

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente.

Vo.Bo.


Lidia Llobet Karina López de Villatoro
Directora Técnica
Dirección Museos y Centros Culturales
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes


Nadia Miranda Barrera
Servicios Técnicos.