Guatemala, 30 de agosto de 2019 Informe de actividades de agosto de 2019

Licenciada Gladis Elizabeth Palala Gálvez Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural Su Despacho.

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 657-2019**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2019** correspondiente al mes de agosto de 2019 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" y Correlativo No. 045.

Actividades Realizadas

- Se apoyó para verificar la planificación de materiales, para la proyección del tercer cuatrimestre del presente año, para los trabajos de Restauración de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en la supervisión de limpieza e integración de piezas del Torreón central de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en la supervisión de impermeabilización de Espadaña y escudos ubicados en el torreón Central de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se brindo apoyó para la planificación de los materiales requeridos para el tercer cuatrimestre, cumpliendo con las necesidades que presenta la obra, según sus procesos e intervenciones en los trabajos de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura
- Se apoyó a los profesionales de la oficina de Conservación con la supervisión de las fachaletas y molduras para determinar la intervención en el torreón central de las cuales debido a su daño se ejecutó el proceso de limpieza e integración de las mismas, con el fin de Restaurar y recuperar las piezas que presenten un mayor deterioro, Así mismo se estableció el apoyo para la supervisión de la intervención en el balcón presidencial, limpieza de las escalinatas del control 1, 2 y 3, De igual manera se verifico la integración de sisa en la espadaña del módulo central, para el debido proceso de Restauración.
- Se apoyó a los profesionales de la oficina de Conservación con la supervisión en la espadaña del módulo central, aplicando un impermeabilizante a cuatro manos, ya que debido a las altas temperaturas se ha absorbido el material con gran velocidad, por lo cual se ha requerido la aplicación por medio de compresor, atomizador y brochas, para realizar una correcta aplicación del material.

Nadia Miranda/Barrera Servicios Técnicos.

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente.

Vo.Bo.

Lucda. Lesbya Karina López de Villatoro

Directora Técnica Dirección Museos y Centros Culturales Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Ministerio de Cultura y Deportes