

JOSE MARIA ANAVISGA
 JOSE MARIA ANAVISGA
 04 CALLE ZONA 3 BARRIO LA PAZ SAN BENITO,
 PETEN
 NIT. 1993327-4

FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE B
 N° 000069

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	05	2020

DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 Nombre: Y NATURAL.
 Dirección: 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1 CIUDAD GUATEMALA.
 NIT: 337851-9

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CONTRIBUYENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 264-2020, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 13-2020.	6,500.00
	TOTAL	6,500.00

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL CINCO CIENTOS BUNENOS
 BUNENALES EXACTOS

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: CONTABILIDAD

Lic.: Eleuterio Cahuec Del Valle.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic.: Cahuec Del Valle:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades, correspondiente al mes de Mayo del 2020, conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 264-2020 Por Servicios Técnicos** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 13-2020** y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B**, y correlativo número **0000069**.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ACROPOLIS NORTE:

- Continuación limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados en la primer plataforma. Pendiente de ejecución por mandato presidencial debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)
- Desyerbó, barrido y chapeo al área de cada monumento.
- Cambio de cubiertas de palma sintética en primer plataforma de la acrópolis norte
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Estructura 5D-33-3a Chac: Este y Oeste

- Continuación con la limpieza mecánica en seco y en húmedo de los dos mascarones,
- Cambio de cubiertas con palma sintética a rasgos arquitectónicos en sector Oeste.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Estructura 5D-33-2a Kinix Ahau:

- Continuación con la limpieza mecánica en seco, como barrido, desyerbe y limpieza del área donde se ubica.
- Cambio de cubiertas con palma sintética a rasgos arquitectónicos en este sector.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Estructura 5D-33-2a Venus Este y Oeste:

- Continuación con la limpieza mecánica en seco, como barrido, desyerbe y limpieza del área.
- Cambio de cubiertas con palma sintética a rasgos arquitectónicos en este sector.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)

PLAZA MAYOR:

- Continuación con la limpieza Mecánica en seco de estelas y altares ubicados en este sector.
- Recolección de material para el cambio de cubiertas con palma sintética de altares y estelas en este sector.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

TEMPLO III

- Limpieza Mecánica en seco de estela No. 24 Y altar No 7. Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)
- Barrido y chapeo del área donde se localizan los monumentos mencionados. Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)
- Limpieza mecánica en seco de la cámara principal.
- Recolección de materiales para el cambio de cubiertas con palma sintética en altar y estela en fachada Este.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

PLAZA OESTE:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares. Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

COMPLEJO N:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)
- Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo. Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

COMPLEJO R:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)
- Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo. Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

COMPLEJO "O".

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

COMPLEJO "P-H". O GRUPO NORTE

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

COMPLEJO Q:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

PETRO GRABADO:

- Limpieza Mecánica en seco a escultura grabada en piedra. Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

ALTAR 13

- Limpieza en seco de altar No 13 como barrido de vereda que conduce al mismo.
- Cambio de cubiertas con palma sintética a rasgos arquitectónicos en este sector.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Estructura 5D-65:

- Continuación con la limpieza mecánica en húmedo de cámaras, en fachada Norte.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Estructuras 5D-46, 5D-61, 5D-62, 5D-63, 5D-65, 5D-66, 5D-118, 5D-120:

- Continuación limpieza mecánica en seco de cámaras como el desyerbe y limpieza general de los Palacios. Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Estructuras 5D-51

- Cambio de cubierta con palma sintética a escultura localizada en fachada norte de la estructura

OTRAS ACTIVIDADES:

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo.
- Registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para realizar propuestas de conservación.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología.
- Acompañamiento a Auxiliar Fiscal de la fiscalía de sección adjunta de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de San Benito en inspecciones oculares grafitis de templo II y otros Delitos, como entrega de informes a la fiscalía.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

RESULTADOS OBTENIDOS:

ACROPOLIS NORTE:

- Continuación limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados en la primer plataforma, con el objetivo de mantener en buen estado y evitar que continúe el deterioro
- Desyerbó, barrido y chapeo al área de cada monumento Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Estructura 5D-33-3a Chac: Este y Oeste

- Continuación con la limpieza mecánica en seco y en húmedo de los dos mascarones, con el objetivo de evitar que continúe el deterioro de los monumentos. Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Estructura 5D-33-2a Kinix Ahau:

- Continuación con la limpieza mecánica en seco, como barrido, desyerbe y limpieza del área donde se ubica. Para evitar que continúe el deterioro de los monumentos.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Estructura 5D-33-2a Venus Este y Oeste:

- Continuación con la limpieza mecánica en seco, como barrido, desyerbe y limpieza del área. Con el objetivo de conservar y proteger los monumentos
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

PLAZA MAYOR:

- Continuación con la limpieza Mecánica en seco de estelas y altares ubicados en este sector. Para evitar el avance del deterioro de los monumentos.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

TEMPLO III

- Limpieza Mecánica en seco de estela No. 24 Y altar No 7. Para evitar el deterioro y mantener su conservación
- Barrido y chapeo del área donde se localizan los monumentos mencionados.
- Limpieza mecánica en seco de la cámara principal.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

PLAZA OESTE:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares.
- Barrido y chapeo limpieza del área donde se localizan los monumentos mencionados.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

COMPLEJO N:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

COMPLEJO R:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo. Desyerbó de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

COMPLEJO "O".

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.

Desyerb de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.

- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

COMPLEJO "P-H". O GRUPO NORTE

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerb de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

COMPLEJO Q:

- Limpieza Mecánica en seco de estelas y altares localizados al este del complejo.
- Desyerb de recinto norte como barrido y chapeo del mismo.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

PETRO GRABADO:

- Limpieza Mecánica en seco a escultura grabada en piedra. Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

ALTAR 13

- Limpieza en seco de altar No 13 como barrido de vereda que conduce al mismo.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Estructura 5D-65:

- Continuación con la limpieza mecánica en húmedo de cámaras, en fachada Norte.
- Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Estructuras 5D-46, 5D-61, 5D-62, 5D-63, 5D-65, 5D-66, 5D-118, 5D-120:

- Continuación limpieza mecánica en seco de cámaras como el desyerbe y limpieza general de los Palacios. Pendiente de ejecución por mandato presidencial por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

OTRAS ACTIVIDADES:

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo.
- Registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para realizar propuestas de conservación.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología.
- Acompañamiento a Auxiliar Fiscal de la fiscalía de sección adjunta de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de San Benito en inspecciones oculares graffiti de templo II y otros Delitos, entrega de informes del No. 9 al 17 de Templo II a la fiscalía.

Nota: avances en preparación de documentación para una mejor conservación de los monumentos in-situ como recopilación de información de conservación en otros sitios arqueológicos. Para poder aplicarlos en el Parque

El presente informe tiene respaldo con el informe de avances, Asesor de arqueología y Asesoría técnica.


José María Anavisca.


Vo.Bo. ING. DIMAS GILBARDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL