

Guatemala, 26 de febrero de 2021  
**Informe Mensual No. 02-2021**

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director General del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número DGPCYN-029-24-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2021** correspondiente al mes de febrero del año 2021 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie: 72C34327 Número de DTE: 2192393967.

#### **Actividades Realizadas:**

- Apoyar en la supervisión de los trabajos realizados en los diferentes establecimientos y espacios recreativos catalogados como patrimonio cultural.
- Brindar apoyo en la elaboración de propuestas de diseño acorde a los requerimientos específicos relacionados con el Patrimonio cultural.
- Otras actividades afines a los servicios a prestar.

#### **Resultados Obtenidos:**

- Se realizó recorrido en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura para verificar y así poder plasmar en forma física la humedad que se encuentra en el techo del mismo, además se realizó el plano con todas las indicaciones necesarias, esto con el fin de poder realizar la impermeabilización de dicho Palacio.
- Se realizó visita técnica a la Fuerza Aérea Guatemalteca para realizar mediciones, toma de fotografías de todos los jardines y servicios sanitarios de dicho lugar.

- Se realizaron el plano de planta de conjunto, plano de planta acotada, plano de secciones y elevaciones del servicio sanitario de mujeres de la Fuera Aérea Guatemalteca.
- Se realizó la digitalización de planos de estructura de la cubierta de membrana de los patios principales.
- Se realizaron modificaciones de cada plano de la estructura de la cubierta de membrana de los patios principales.



Aslin Annaby Samayoa Castañeda



**Vo. Bo.**

**MGR.ARQ. Ana Cecilia Zurita Fuentes**

Directora General a.i.  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural

Guatemala, 26 de febrero de 2021  
**Informe Final de Resultados**

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director General del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Resultados, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número DGPCYN-029-24-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2021** correspondiente al periodo del 04 al 28 de febrero del año 2021.

**Resultados Cuantitativos:**


- Se realizó visita al Real Palacio de los Capitanes Generales, verificando la situación actual de la parte eléctrica.
- Se realizó la corrección de los servicios sanitarios de hombres y mujeres del Museo de Arqueología y Etnología -- MUNAE --
- Se apoyó con la configuración y adaptación de dibujo en planos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó con la de la transcripción del estado de cada una de las butacas de la Gran Sala Efraín Recinos.
- Se realizó recorrido en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura para verificar y así poder plasmar en forma física la humedad que se encuentra en el techo del mismo, además se realizó el plano con todas las indicaciones necesarias, esto con el fin de poder realizar la impermeabilización de dicho Palacio.
- Se realizó visita técnica a la Fuerza Aérea Guatemalteca para realizar mediciones, toma de fotografías de todos los jardines y servicios sanitarios de dicho lugar.

- Se realizaron el plano de planta de conjunto, plano de planta acotada, plano de secciones y elevaciones del servicio sanitario de mujeres de la Fuera Aérea Guatemalteca.
- Se realizó la digitalización de planos de estructura de la cubierta de membrana de los patios principales.
- Se realizaron modificaciones de cada plano de la estructura de la cubierta de membrana de los patios principales.

### Resultados Cualitativos:



- Se realizó visita al Real Palacio de los Capitanes Generales, verificando la situación actual de la parte eléctrica.



- Se realizó recorrido en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura para verificar y así poder plasmar en forma física la humedad que se encuentra en el techo del mismo.



- Se realizó visita técnica a la Fuerza Aérea Guatemalteca para realizar mediciones, toma de fotografías de todos los jardines y servicios sanitarios de dicho lugar.



- Se realizó el plano con todas las indicaciones necesarias, esto con el fin de poder realizar la impermeabilización de dicho Palacio.

Aslin Annaby Samayoa Castañeda

**Vo. Bo.**  
**MGR.ARQ. Ana Cecilia Zurita Fuentes**  
Directora General a.i.  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural

Guatemala, 26 de febrero de 2021  
**Informe Final de Resultados**

Arquitecto  
Breitner Roely Gonzáles Maldonado  
Director General del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Resultados, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número DGPCYN-029-24-2021**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2021** correspondiente al periodo del 04 de enero al 28 de febrero del año 2021.

**Resultados Cuantitativos:**

- Se realizó visita al Real Palacio de los Capitanes Generales, verificando la situación actual de la parte eléctrica.
- Se realizó la corrección de los servicios sanitarios de hombres y mujeres del Museo de Arqueología y Etnología – MUNAE –
- Se apoyó con la configuración y adaptación de dibujo en planos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó con la de la transcripción del estado de cada una de las butacas de la Gran Sala Efraín Recinos.
- Se realizó recorrido en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura para verificar y así poder plasmar en forma física la humedad que se encuentra en el techo del mismo, además se realizó el plano con todas las indicaciones necesarias, esto con el fin de poder realizar la impermeabilización de dicho Palacio.
- Se realizó visita técnica a la Fuerza Aérea Guatemalteca para realizar mediciones, toma de fotografías de todos los jardines y servicios sanitarios de dicho lugar.

- Se realizó la digitalización de planos de estructura de la cubierta de membrana de los patios principales.
- Se realizaron modificaciones de cada plano de la estructura de la cubierta de membrana de los patios principales.



Aslin Annaby Samayoa Castañeda

**Vo. Bo.**



**MGR.ARC. Ana Cecilia Zurita Fuentes**  
Directora General a.i.  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural