

Guatemala, 30 de marzo de 2021

Licenciado

Breitner Roely Gonzáles Maldonado

Director General de Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho

Estimado director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Profesionales Número DGPCYN-029-14-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 8-2021, correspondiente mes de marzo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentado la factura serie 24D20E0F número de DTE 4077407842

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Trabajo en Especificaciones técnicas Liberación de Membranas Palacio Nacional.
- Realización de especificaciones técnicas para mantenimiento de cubierta patio de la cultura.
- Entrega de correcciones al documento de Mantenimiento de estructuras.
- Entrega de especificaciones técnicas para proyecto "Mantenimiento, reparación de las estructuras metálicas e instalación de nuevas membranas para las cubiertas de los Patios de la Paz y de la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura"
- Cambio de proyecto de cubiertas, la Dirección de infraestructura notificó que se deben trabajar las dos cubiertas del Palacio Nacional. Realización de especificaciones técnicas y perfil de proyecto de mantenimiento de estructuras del patio de la Paz y de la Cultura.
- Conformación de expediente para DECORBIC, formulario B para proyecto "Mantenimiento, reparación de las estructuras metálicas e instalación de nuevas membranas para las cubiertas de los Patios de la Paz y de la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura"
- Presentación de propuesta de jardines interiores
- Presentación de diseño de jardines exteriores Palacio Nacional.
- Definición Paleta vegetal Jardines Palacio Nacional
- Visita técnica a Vivero para cotizar paleta vegetal.
- De acuerdo con visita técnica a vivero, se hizo la redefinición de la Paleta Vegetal.


- Visita técnica a Escuela Nacional de Artes Plásticas para realizar propuesta de diseño de jardines.
- Apoyo a DECORBIC para supervisión de extracción de ripio en Torreón, Palacio Nacional de la Cultura.
- Supervisión de colocación de fibra óptica en salas del lado este del patio de la cultura.
- Supervisión de retiro de zócalo para colocar fibra óptica en salas del patio de la cultura.

RESULTADOS OBTENIDOS:

- Entrega a administración del Palacio Especificaciones técnicas Liberación de Membranas Palacio Nacional y Especificaciones técnicas Mantenimiento estructuras metálicas Palacio Nacional.
- Entrega a administración del Palacio Especificaciones técnicas Mantenimiento, reparación de la estructura metálica y suministro e instalación de la nueva membrana para la cubierta del patio de la Cultura
- Entrega de expediente a DECORBIC para "Mantenimiento, reparación de las estructuras metálicas e instalación de nuevas membranas para las cubiertas de los Patios de la Paz y de la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura"
- Presentación y definición de Paleta Vegetal para jardines interiores y exteriores del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se entregaron los planos a informática de ubicación de fibra óptica en salas del lado este, primer piso Palacio Nacional de la Cultura.
- Se extrajo $\frac{3}{4}$ partes el ripio del torreón del Palacio Nacional de la Cultura.



Arq. Adriana María Luna Catalán



Lidia Bany Paula María Siñezar
 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura
 Dirección General del Patrimonio
 Cultural y Natural

Vo. Bo.

Guatemala, 30 de marzo de 2021

Informe Final de Actividades

Licenciado

Breitner Roely Gonzáles Maldonado

Director General de Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho

Estimado director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Profesionales Número DGPCYN-029-14-2021** aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 8-2021, correspondiente al periodo del 4 de enero 2021 al 31 de marzo de 2021.

Actividades realizadas:

ENERO

- Realización de especificaciones técnicas para proyecto de Integración de cubiertas de Patios del Palacio Nacional de la Cultura
- Realización de especificaciones técnicas para proyecto de Liberación de cubiertas de Patios del Palacio Nacional de la Cultura
- Coordinación de reuniones para diseño de cubiertas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Asesoría para elaboración de levantamiento de daños de losa interior del tercer piso para identificar posibles filtraciones de agua. Como parte del proyecto remozamiento de Azotea.
- Supervisión de trabajos en salas Noreste, 1er Nivel de Palacio Nacional de la Cultura para liberación de tabla yeso.
- Revisión de propuesta museográfica para el Museo de Arte Colonial, Antigua Guatemala.
- Visita a Museo de Arte Colonial y Real Palacio, Antigua Guatemala para conocer propuesta museográfica.
- Apoyo para realización de moldes para restauración de frescos.

- Inicio de memoria descriptiva para puesta a tierra de tablero de distribución principal, Palacio Nacional de la Cultura.
- Inicio de levantamiento para proyecto de diseño de Jardines de Patios y exterior del Palacio Nacional de la Cultura.
- Inicio diseño de jardines de fuerza aérea, solicitud de Director de Infraestructura

FEBRERO

- Avance en proyecto de puesta a tierra de tablero de distribución del Palacio Nacional de la Cultura
- Coordinación reuniones para proyecto de nuevas cubiertas Palacio Nacional de la Cultura
- Supervisión de liberación y resanado de Sala 5, patio de la Cultura, Palacio Nacional.
- Medición de jardines interiores y exteriores Palacio Nacional de la Cultura.
- Conocimiento estado actual jardines Palacio Nacional con jardineros
- Diseño de jardines fuerza aérea.
- Trabajo en especificaciones técnicas proyecto de liberación de membranas existentes patios del palacio nacional.
- Planteamiento de especificaciones técnicas para adquisición e integración de nuevas membranas para los patios del Palacio Nacional de la Cultura
- Elaboración perfil proyecto de mantenimiento de Cubiertas Palacio Nacional de la Cultura.

MARZO

- Trabajo en Especificaciones técnicas Liberación de Membranas Palacio Nacional.
- Realización de especificaciones técnicas para mantenimiento de cubierta patio de la cultura.
- Entrega de correcciones al documento de Mantenimiento de estructuras.
- Entrega de especificaciones técnicas para proyecto "Mantenimiento, reparación de las estructuras metálicas e instalación de nuevas membranas para las cubiertas de los Patios de la Paz y de la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura"

- Cambio de proyecto de cubiertas, la Dirección de infraestructura notificó que se deben trabajar las dos cubiertas del Palacio Nacional. Realización de especificaciones técnicas y perfil de proyecto de mantenimiento de estructuras del patio de la Paz y de la Cultura.
- Conformación de expediente para DECORBIC, formulario B para proyecto "Mantenimiento, reparación de las estructuras metálicas e instalación de nuevas membranas para las cubiertas de los Patios de la Paz y de la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura"
- Presentación de propuesta de jardines interiores
- Presentación de diseño de jardines exteriores Palacio Nacional.
- Definición Paleta vegetal Jardines Palacio Nacional
- Visita técnica a Vivero para cotizar paleta vegetal.
- De acuerdo con visita técnica a vivero, se hizo la redefinición de la Paleta Vegetal.
- Visita técnica a Escuela Nacional de Artes Plásticas para realizar propuesta de diseño de jardines.
- Apoyo a DECORBIC para supervisión de extracción de ripio en Torreón, Palacio Nacional de la Cultura.
- Supervisión de colocación de fibra óptica en salas del lado este del patio de la cultura.
- Supervisión de retiro de zócalo para colocar fibra óptica en salas del patio de la cultura.

Arq. Adriana María Luna Catalán

Licda. Bany Paula Mena Giliezar
 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura
 Dirección General de Patrimonio
 Cultural y Natural

Vo. Bo.

Guatemala, 30 de marzo de 2021

Informe Final de Resultados

Licenciado

Breitner Roely Gonzáles Maldonado

Director General de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Final de Resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de servicios Profesionales Número DGPCYN-029-14-2021** aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 8-2021, correspondiente al periodo del 4 de enero 2021 al 31 de marzo de 2021

Resultados Cuantitativos:

ENERO

- Entrega a especialistas de la Dirección de Infraestructura especificaciones técnicas para proyecto de "Liberación de estructuras de cubiertas y ejecución de la planificación para la integración de nuevas cubiertas para los patios del Palacio Nacional de la Cultura
- Avances con propuestas de diseños para cubiertas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Plano de daños y en losa interior, 3er piso Palacio Nacional de la Cultura.
- Reporte de estado actual y trabajos a realizar en 1er Nivel de Palacio Nacional de la Cultura para liberación de tabla yeso.
- Entrega de plantilla de molde para restauración de frescos, a personal de la administración del Palacio.
- Entrega de observaciones a propuesta museográfica para el Museo de Arte Colonial.
- Registro fotográfico y reporte de estado actual de jardines del Palacio Nacional y asesoría para realizar planos.
- Registro fotográfico y reporte de estado actual de jardines de Fuerza Aérea.



FEBRERO

- Entrega de diseño (planos, visualizaciones), cuantificación y cotización de plantas y materiales de jardines fuerza aérea.
- Entrega a especialistas de Dirección de Infraestructura, perfil proyecto de mantenimiento de Cubiertas Palacio Nacional de la Cultura
- Entrega de especificaciones técnicas:
Liberación de Cubiertas Palacio Nacional de la Cultura.
Mantenimiento de estructura de Patios del Palacio Nacional de la Cultura.
Adquisición de nuevas membranas para Patios del Palacio Nacional de la Cultura.
Integración de nuevas membranas para Patios del Palacio Nacional de la Cultura.
- Resultado de la supervisión, se liberó la Tablaroca que estaba colocada, se están haciendo trabajos de resane de las paredes y se continuará con la pintura de las paredes.
- Se obtuvo la resolución de DECORBIC para liberación de cubiertas Palacio Nacional de la Cultura
- Se obtuvo respuesta a la solicitud de viabilidad de cubiertas Palacio Nacional de la Cultura.

MARZO

- Entrega a administración del Palacio **Especificaciones técnicas Liberación de Membranas Palacio Nacional** y Especificaciones técnicas Mantenimiento estructuras metálicas Palacio Nacional.
- Entrega a administración del Palacio **Especificaciones técnicas Mantenimiento**, reparación de la estructura metálica y suministro e instalación de la nueva membrana para la cubierta del patio de la Cultura
- Entrega de expediente a DECORBIC para "Mantenimiento, reparación de las estructuras metálicas e instalación de nuevas membranas para las cubiertas de los Patios de la Paz y de la Cultura del Palacio Nacional de la Cultura"
- Presentación y definición de Paleta Vegetal para jardines interiores y exteriores del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se entregaron los planos a informática de ubicación de fibra óptica en salas del lado este, primer piso Palacio Nacional de la Cultura.
- Se extrajo $\frac{3}{4}$ partes el ripio del torreón del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Cualitativos:


ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
<p>Entrega a especialistas de la Dirección de Infraestructura especificaciones técnicas para proyecto de "Liberación de estructuras de cubiertas y ejecución de la planificación para la integración de nuevas cubiertas para los patios del Palacio Nacional de la Cultura</p>	
<p>Avances con propuestas de diseños para cubiertas del Palacio Nacional de la Cultura.</p>	
<p>Plano de daños y en losa interior, 3er piso Palacio Nacional de la Cultura.</p>	
<p>Reporte de estado actual y trabajos a realizar en 1er Nivel de Palacio Nacional de la Cultura para liberación de tabla yeso.</p>	



Entrega de observaciones a propuesta museográfica para el Museo de Arte Colonial.



Registro fotográfico y reporte de estado actual de jardines del Palacio Nacional





Registro fotográfico y reporte de estado actual de jardines de Fuerza Aérea.

REPORTE ESTADÍSTICO DE JARDINES FUERZA AEREA

GUATEMALA, FEBRERO 2021



Entrega de diseño (planos, visualizaciones), cuantificación y cotización de plantas y materiales de jardines fuerza aérea.



DETALLE DE INGRESO

Entrega a especialistas de Dirección de Infraestructura, perfil proyecto de mantenimiento de Cubiertas Palacio Nacional de la Cultura

perfil UDAF

Especialistas MCO

7/11/2021 10:00 AM - 11:00 AM - Transmisión en vivo

¿Quieres dar asistencia, le avisamos al instante.



PERFIL DE TROSCA

Entrega de especificaciones técnicas:
Liberación de Cubiertas Palacio Nacional de la Cultura.
Mantenimiento de estructura de Patios del Palacio Nacional de la Cultura.
Adquisición de nuevas membranas para Patios del Palacio Nacional de la Cultura.
Integración de nuevas membranas para Patios del Palacio Nacional de la Cultura.


MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COMANDO EN JEFE GENERAL CATEDRAL DEL EJERCITO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA


GUATEMALA, 02 FEBRERO 2021

<p>Se obtuvo la resolución de DECORBIC para liberación de cubiertas Palacio Nacional de la Cultura</p>	
<p>Se obtuvo respuesta a la solicitud de viabilidad de cubiertas Palacio Nacional de la Cultura. Se obtuvo el informe técnico No. 004-2021/V.G.</p>	
<p>Entrega a administración del Palacio Especificaciones técnicas Liberación de Membranas Palacio Nacional y Especificaciones técnicas Mantenimiento estructuras metálicas Palacio Nacional</p>	
<p>Entrega a administración del Palacio Especificaciones técnicas Mantenimiento, reparación de la estructura metálica y suministro e instalación de la nueva membrana para la cubierta del patio de la Cultura</p>	

Presentación y definición de Paleta Vegetal para jardines interiores y exteriores del Palacio Nacional de la Cultura.




Se entregaron los planos a informática de ubicación de fibra óptica en salas del lado este, primer piso Palacio Nacional de la Cultura.



Se extrajo 3/4 partes el ripio del torreón del Palacio Nacional de la Cultura.




 Arq. Adriana María Luna Catalán


 Licda. Bany Paula Mejía Sifíez
 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura
 Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
 Vo. Bo.