

Ciudad de Flores, 31 de mayo de 2021
Informe mensual No. 05-2021

Arquitecto
Breitner Roely González Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado arquitecto González:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN-029-1498-2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **291-2021**, correspondiente al mes de mayo del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura **Serie: 90299A68 Número de DTE: 2497595178**.

Actividades a realizar:

1. Programación para el cambio de cubiertas menores dentro del Sitio Arqueológico Yaxha.
2. Programación y supervisión para el cambio de estructura y cubierta del mascarón del Sitio Arqueológico Yaxha.
3. Programación y supervisión para el cambio de estructura y cubierta del edificio 217 del Sitio Arqueológico Yaxha.
4. Implementación de cronograma para las actividades de trabajo en el PNYNN.
5. Participación en reuniones de mesa técnica de trabajo para el fortalecimiento del parque.
6. Asesoría en el manejo de especies forestales en el PNYNN.
7. Informe de daños del edificio 216 del Sitio Arqueológico Yaxha

Resultados:

1. Programación para el cambio de cubiertas menores dentro del Sitio Arqueológico Yaxha.
Se asesoró en la programación para el cambio de cubiertas pequeñas (Estructura y acabado final mediante hoja de Huano hembra) ubicadas en los bienes muebles dentro del Sitio Arqueológico Yaxha

2. Programación y supervisión para el cambio de estructura y cubierta del mascarón del Sitio Arqueológico Yaxha

Se brindó apoyo y se asesoró en todas las actividades para el cambio de cubierta del mascarón de acuerdo con la planificación aprobada por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Se rectificaron cantidades y dimensiones de piezas de madera para el corte, así mismo se planificó el corte de la cantidad de hoja de Huano a utilizar.



Fig. 1. Inspección del corte de hoja de Huano hembra referente al aprovechamiento de recursos dentro del PNYNN.

Fuente: José Mejía

3. Programación y supervisión para el cambio de estructura y cubierta del edificio 217 del Sitio Arqueológico Yaxha.

Se brindó apoyo y se asesoró en todas las actividades para el cambio de cubierta del edificio de acuerdo con la planificación. Se rectificaron cantidades y dimensiones de piezas de madera para el corte, así mismo se planificó el corte de la cantidad de hoja de Huano a utilizar.

4. Implementación de cronograma para las actividades de trabajo en el PNYNN.

Se brindó la propuesta del cronograma diario para la cuantificación y avance de cantidades de trabajo, tanto para el equipo de conservación y el equipo de mantenimiento, en donde se detallan los trabajos de limpieza de vegetación sobre los edificios prehispánicos, chapeo en general, limpieza en general, corte de madera de aprovechamiento, etc.

5. Participación en reuniones de mesa técnica de trabajo para el fortalecimiento del parque. Seguimiento en reunión virtual a los acuerdos de la mesa técnica para el fortalecimiento del PNYNN en donde estuvieron presentes representantes del Ministerio de Cultura y Deportes; del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- y el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-; la cual es derivada de la reunión sostenida el mes de abril con el señor Diputado César Fión en las instalaciones de INGUAT en a sede central.

6. Asesoría en el manejo de especies forestales en el PNYNN. Se asesoró en el manejo de especies forestales ubicadas dentro de las áreas de visitación y zonas arqueológicas mayores con el objetivo de reducir riesgos tanto para el visitante y para el patrimonio cultural.



Fig. 2. Selección de arboles para poda controlada para evitar colapsos sobre construcciones del patrimonio cultural debido a la temporada de lluvia próxima.

Fuente: José Mejía

7. Informe de daños del edificio 216 del Sitio Arqueológico Yaxha

Se realizó un análisis preliminar mostrando el deterioro que sufre los restos de mampostería sobre la cubierta de la recámara de dicho edificio; los daños fueron ocasionados por descargas eléctricas tenidas a inicio del mes de mayo, los detalles son expresados en el oficio entregado No. 019-2021 U. T. – PNYNN ref J. M. Mejía / Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo.



Fig. 3. Esquina sureste impactada por descarga eléctrica sucedida el 03 de mayo del presente año; nótese desintegración de material, tanto de piedra caliza y mortero de unión.

Fuente: José Mejía

José Manuel Mejía Sazo

LIC. JOSÉ MANUEL ZIESSE ALTÁN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
PARQUE NACIONAL YAXHA - NAKUM NARANJO
DGPOyN