

Arquitecto
Breitner Roely González Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado arquitecto González:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número DGPCYN-029-1643-2021**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **648-2021**, correspondiente al mes de julio del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie: **8498EA3F** Número de DTE: **3053011687**

1 ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1.1 Asesoría y programación para mantenimiento y control vegetativo dentro del PNYNN
- 1.2 Asesoría en mantenimiento correctivo de cubiertas dentro del PNYNN
- 1.3 Asesoría en el cambio de cubierta de las instalaciones complementarias dentro del campamento del Sitio Arqueológico Yaxha
- 1.4 Asesoría en propuesta de diseño y construcción del puente peatonal del sitio Arqueológico Nakum
- 1.5 Supervisión y seguimiento del estado actual de edificios prehispánicos dentro del PNYNN
- 1.6 Participación en reunión y recorrido en el control de bioseguridad supervisado por CONAP
- 1.7 Participación en reunión ordinaria del Consejo Consultivo del PNYNN

2 RESULTADOS

2.1 Asesoría y programación para mantenimiento y control vegetativo dentro del PNYNN
Se brindó apoyo en la programación en todas las actividades relacionadas con mantenimiento correctivo de la infraestructura dentro del Sitio Arqueológico Yaxha; asimismo, se apoyó con la programación del chapeo y control vegetativo tanto en senderos, patios, plazas y en fachadas de los edificios prehispánicos en los sitios arqueológicos de Topoxte, Yaxha y Nakum.



Fig. 1. Chapeo en sendero que conduce hacia la Plaza Este del Sitio Arqueológico Yaxha.



Fig. 2. Limpieza en mampostería y capas de sacrificio del edificio 152 de la Plaza “C” del Sitio Arqueológico Yaxha.

2.2 Asesoría en mantenimiento correctivo de cubiertas dentro del PNYNN

Se brindó asesoría para el cambio de estructura y acabado final para cubiertas en los sitios arqueológicos de Nakum y Yaxha, las cubiertas corresponden a las construcciones establecidas en los bienes muebles, dando prioridad a las cubiertas o construcciones con nivel de deterioro alto; dicha actividad se realiza como medida de protección al patrimonio cultural.



Fig. 3. Reemplazo de cubierta de la estela ubicada en el ingreso de la Acrópolis Sur del Sitio Arqueológico Yaxha.



Fig. 4. Reparación de cubierta de la estela ubicada en la Plaza principal del Sitio Arqueológico Nakum.

2.3 Asesoría en el cambio de cubierta de las instalaciones complementarias dentro del campamento del Sitio Arqueológico Yaxha

Se brindó asesoría y se programaron actividades para la construcción y reemplazo de todas las piezas que conforman la cubierta (Vigas principales, vigas secundarias, soleras de apoyo, viguetas o alfardas, listones, riostras, correas, etc.) del área de cocina utilizada por los colaboradores del MCD dentro del Sitio Arqueológico Yaxha, dicha construcción deriva al mal estado en la mayoría de los materiales.



Fig. 5. Armado de estructura e instalación de lámina acanalada en cocina de los colaboradores del PNYNN.

2.4 Asesoría en propuesta de diseño y construcción del puente peatonal del sitio Arqueológico Nakum

Se brindó apoyo para la realización de la propuesta y cuantificación de material para la construcción del puente peatonal ubicado en el ingreso del Sitio Arqueológico Nakum, dicha propuesta se fundamenta por la carencia de paso de circulación en época de lluvia al sitio mencionado y al alto nivel de deterioro que presentan todos los materiales de dicha construcción



Fig. 6. Panorámica general del puente ubicado en el ingreso del Sitio Arqueológico Yaxha.

Fig. 7. Columnas, cargadores y tablones en mal estado lo cual imposibilita la circulación en dicha construcción.

2.5 Supervisión y seguimiento del estado actual de edificios prehispánicos dentro del PNYNN
Como parte de la conservación a los edificios se realizan inspecciones periódicamente para el seguimiento en mantenimiento y deterioros que sufren las construcciones debido a las condiciones climáticas a las que se encuentran expuestas.




Fig. 8. Supervisión en la cubierta del edificio 216 de la Plaza Este del Sitio Arqueológico Yaxha.

2.6 Participación en reunión y recorrido en el control de bioseguridad supervisado por CONAP
Se brindó apoyo en todas las actividades relacionadas con dicha reunión, dentro de la cual se apoyó durante la supervisión del recorrido del sitio, visitando todas las plazas, acrópolis, calzadas, etc., posteriormente se realizó una reunión con colaboradores del MCD, CONAP y ASODESTY para realizar la auto evaluación de todos los componentes de dicho protocolo de bioseguridad.



Fig. 9. Auto evaluación y reunión realizada en el Centro de Visitantes del PNYNN

2.7 Participación en reunión ordinaria del Consejo Consultivo del PNYNN

Se brindó apoyo para presentar los avances obtenidos en el último año dentro del PNYNN, dentro de los cuales se consideran temas administrativos y ejecución de obras para la protección de bienes culturales y naturales. En dicha actividad se tuvo la participación del Sr. Ministro de Cultura, el Sr. Vice ministro, autoridades de CONAP, colaboradores del MCD y ASODESTY.



Fig. 10. Firma del convenio entre las instituciones: MCD, CONAP, CUDEP y ASODESTY.

Arq. José Manuel Mejía Sazo

M.C. JOSE LEONEL ZIESSE ALTÁN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
PROYECTO NACIONAL YAKHA - NAKUM NARANJO
DGPCyN