

Licenciada:
Rosa María Chán Guzmán.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chán:

De la manera mas atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013, correspondiente del 02 al 31 de enero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero de serie "A1" y numero 000012.

Actividades Realizadas:

Reuniones de trabajo con la Licenciada Mónica Pellecer, sub administradora del Parque, relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.

Se realizaron comisiones en el área central para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal.

Se realizaron verificaciones y cambio de repuestos del bus grande marca HINO al servicio del Parque Nacional Tikal y que traslada al personal todos los días de la semana de Santa Elena-Tikal- Santa Elena. El bus tiene problemas en la caja de velocidades, el sistema de frenos y diferentes émbolos que ha requerido mas de dos semanas para su reparación y en donde los repuestos no se pueden encontrar en el país;

Se chequeo el motor del pickup color champan al servicio del Parque Nacional Tikal ya que ha presentando problemas en el sistema de arranque.

Resultados Logrados en el mes.


04 Reuniones de trabajo realizadas con el sub administrador relacionada con la materia de la mecánica para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes.

05 comisiones en el área central de Santa Elena, Petén, para verificar la disponibilidad de repuestos de algunos vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal.

09 verificaciones realizadas y cambio de repuestos del bus grande marca HINO al servicio del Parque Nacional Tikal y que traslada al personal todos los días de la semana de Santa Elena-tikal- Santa Elena. El bus tiene problemas en la caja de velocidades, el sistema de frenos y diferentes émbolos que ha requerido mas de dos semanas para su reparación y en donde los repuestos no se pueden encontrar en el país;


01 chequeo realizado al motor del pickup color champan al servicio del Parque Nacional Tikal ya que ha presentando problemas en el sistema de arranque.

Atentamente.



Jose Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.



Lidia Mónica Kaxina Polanco Alarcón
SUB-ADMINISTRADORA a.l.
Parque Nacional Tikal
Ejecución General del Patrimonio Cultural y Natural