

# SERVICIOS TIRSO JOSE MORALES MORALES

FACTURA  
SERIE AA

Prop. TIRSO JOSE MORALES MORALES  
Calle Centro America 25 Flores, Petén

Nº 00047

NIT: 1208834-K

DIA	MES	AÑO
30	9	13

SEÑOR Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DIRECCION: 12 avenida 11-11 zona 1

NIT: 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de septiembre-2013 según contrato Administrativo No. 328-2013 y Acuerdo Ministerial No. 26-2013-	7,500.00
	<i>cancelada</i>	
	Siete mil quinientos con 00/100	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL Q. 7,500.00

Imprenta "Mirpa" NIT: 2400465-0 Tel.: 79248364.  
Res. 2009-5-556-422 de fecha 18/05/2009 del 01 al 50

Guatemala, 30 de septiembre 2013  
Informe 09-2013

**Doctora:**

**Rosa María Chan**

Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Doctora Chan:

De la manera mas atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 328-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 26-2013**, correspondiente al mes de **septiembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura numero de serie AA y correlativo No. 000047**.

**Actividades Realizadas:**

- 1 Supervisión y Monitoreo en los Trabajos de Mantenimiento de Conservación hacia la Estructura 5E-58 ubicada en el Grupo 5E-11 o G del Parque. Supervisión y Asesoría hacia el trabajo de labrado de piedras de la hilera C y hilera D del muro que forma el sofito de la bóveda, Cámara No. 9 de la estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).
- 2 Supervisión y Asesoría hacia el trabajo de integración de las piedras de sillería que fue colocada en forma de punta o amarres en la hilera C, piedras que forman el sofito de la bóveda lado Oeste de la Cámara No. 9, Estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).
- 3 Supervisión y Asesoría hacia el trabajo de integración de las piedras de sillería que fue colocada en forma de punta o amarres en la hilera D, piedras que forman el sofito de la bóveda lado Oeste de la Cámara No. 9, Estructura 5E-58 del Grupo G.(Inciso a).
- 4 Asesoría para la actividad de elaboración de mezcla en otra de las piletas ubicadas en el campamento del Grupo G del Parque. (Inciso a).
- 5 Comisión en conjunto con el Coordinador de la Unidad de Arqueología el Lic. Estéban Leopoldo González hacia el área denominada el Mamey en la brecha Limite Sur del Parque.
- 6 Participación en reunión en conjunto en las oficinas de la Administración del Parque.

### **Resultados Obtenidos:**

- 1 Durante este mes en el Grupo G, como parte de los trabajos que se tienen planificados realizar en la Estructura 5E-58, se trabajó en el labrado de las piedras de la hilera C e hilera D: labrándose la cantidad de 8 piedras de la hilera C con las medidas de 0.30cm de ancho x 0.17cm de alto y 0.65cm. de largo. Y de la hilera D se labraron las 15 piedras que se colocaran en esta hilera, con las medidas de 0.28cm de ancho x 0.27cm de alto x 0.60cm de largo. (Inciso a).
- 2 Se realizó la actividad de integración de las piedras de sillería que fueron colocadas en forma de punta o amarres en la sección de la hilera C de piedras que forman el soffito de la bóveda lado Oeste de la Cámara No.9, las numeradas C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-16 y la C-17 un total de 15 piedras colocadas, utilizándose el siguiente material: 59 cubetas concreteras de mezcla, 4.5 cubetas de cuñas de fuego, 13 cubetas de cuñas calizas irregulares y 6 tambos de 5 galones de agua de lejía. (Inciso a).
- 3 Se realizó la actividad de integración de las piedras de sillería que fueron colocadas en forma de punta o amarres en la sección de la hilera D de piedras que forman el soffito de la bóveda lado Oeste de la Cámara No.9, las numeradas D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, D-13, D-14, D-15, D-16 y la D-17 un total de 15 piedras colocadas, utilizándose el siguiente material: 90 cubetas concreteras de mezcla, 3 cubetas de cuñas de fuego, 61 piedras lajas para el núcleo y 6 tambos de 5 galones de agua de lejía. (Inciso a).
- 4 De nuevo se realizó la actividad de elaboración de mezcla en otra pileta que se ubica en el campamento del Grupo G, esta mezcla se fabrico al 2 x 1 o sea 2 carretadas de tierra caliza x un saco de cal hidratada, misma que servirá para el pegado de piedras de sillería y el pegado de embonado, utilizándose para el proceso del batido de la mezcla el siguiente material: 18 carretas de tierra caliza x 9 sacos de cal hidratada. (Inciso a).
- 5 Realizamos acompañamiento como integrantes de la Unidad de Arqueología del Parque a una comisión hacia el área de la brecha del límite Sureste del Parque, en el lugar denominado el Mamey, junto con operativos de la Unidad de Vigilancia del Parque, personal del ejercito, personal del CONAP, personal de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Publico.

- 6 Se participo en una reunión en conjunto con todos los que integramos la Unidad Técnica del Parque, el Administrador del Parque Lic. Mario Reynoso, el Sub-administrador Arqueólogo Marco Tulio Castellanos, el Abogado del Parque Lic. Darío Lemus y el Encargado de Recursos Humanos el señor Francisco Méndez para tratar asuntos relacionados con el personal del Parque.

**NOTA:** Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido en formato digital a la Sub-Administración y una copia en formato digital y en duro según Oficio No. 18-2013 Ref. /UTA/tjmm a la Coordinación Técnica, con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén. Las actividades y resultados, son realizados en base al inciso "a" establecido en la cláusula Segunda del Contrato Administrativo.



**Tirso José Morales Morales**

Vo. Bo.



Marco Tulio Castellanos Pinelo  
SUB ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural