

Guatemala 30 de Diciembre de 2,013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho


Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales Número 354-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 27-2,013** correspondiente del 02 de enero al 31 de diciembre de 2,013.


Resultados Obtenidos:

- 1) Evaluación de Expedientes y Elaboración de Opiniones Técnicas de los proyectos:
 - Restauración del Templo de San Bartolomé Jocotenango, Quiché. (Opinión Técnica No. 123-2013/EAOI)
 - Circulación del Atrio del Templo de Malacatancito, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 107-2013/EAOI)
 - Ampliación del Templo de Joyabaj, Quiché. (Opinión Técnica No. 143-2013/DECORBIC)
 - Reconstrucción y Restauración de columna y verja del edificio del Ministerio de Educación, Guatemala. (Opinión Técnica No. 144-2013/DECORBIC)
 - Evaluación del Expediente: Construcción de oficinas de Banrural en Santa Cruz del Quiché, Quiché.

- 2) Inspecciones y Opiniones Técnicas de los inmuebles patrimoniales de Huehuetenango y Quiché, afectados por el sismo del 07 de noviembre, trasladando la información a la Mesa de Reconstrucción Nacional.



- Edificio Municipal de Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 16-2013/EAOI)




- Edificio de Gobernación y Reservas Militares de Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 17-2013/EAOI)



- Escuela Tipo Federación "Tecún Umán, Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 18-2013/EAOI)




- Boveda Pachitac, Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 19-2013/EAOI)




- Mercado Municipal de Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 21-2013/EAOI)



- Templo El Calvario, Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 22-2013/EAOI)



- Boveda Jocol, Santa Cruz del Quiché, Quiché (Opinión Técnica No. 20-2013/EAOI)



- Capilla del Cementerio de Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 23-2013/EAOI)



- Estación PNC, Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 24-2013/EAOI)



- Templo de Chinique, Quiché. (Opinión Técnica No. 25-2013/EAOI)



- Templo y Convento de Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 30-2013/EAOI)

Guatemala 30 de Diciembre de 2,013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho


Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales Número 354-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 27-2,013** correspondiente del 02 de enero al 31 de diciembre de 2,013.


Resultados Obtenidos:

- 1) Evaluación de Expedientes y Elaboración de Opiniones Técnicas de los proyectos:
 - Restauración del Templo de San Bartolomé Jocotenango, Quiché. (Opinión Técnica No. 123-2013/EAOI)
 - Circulación del Atrio del Templo de Malacatancito, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 107-2013/EAOI)
 - Ampliación del Templo de Joyabaj, Quiché. (Opinión Técnica No. 143-2013/DECORBIC)
 - Reconstrucción y Restauración de columna y verja del edificio del Ministerio de Educación, Guatemala. (Opinión Técnica No. 144-2013/DECORBIC)
 - Evaluación del Expediente: Construcción de oficinas de Banrural en Santa Cruz del Quiché, Quiché.



- 2) Inspecciones y Opiniones Técnicas de los inmuebles patrimoniales de Huehuetenango y Quiché, afectados por el sismo del 07 de noviembre, trasladando la información a la Mesa de Reconstrucción Nacional.



- Edificio Municipal de Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 16-2013/EAOI)




- Edificio de Gobernación y Reservas Militares de Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 17-2013/EAOI)



- Escuela Tipo Federación "Tecún Umán, Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 18-2013/EAOI)



- Boveda Pachitac, Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 19-2013/EAOI)




- Mercado Municipal de Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 21-2013/EAOI)




- Templo El Calvario, Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 22-2013/EAOI)




- Boveda Jocol, Santa Cruz del Quiché, Quiché (Opinión Técnica No. 20-2013/EAOI)



- Capilla del Cementerio de Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 23-2013/EAOI)



- Estación PNC, Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 24-2013/EAOI)



- Templo de Chinique, Quiché. (Opinión Técnica No. 25-2013/EAOI)




- Templo y Convento de Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 30-2013/EAOI)




- Cruz Atrial de Santa Cruz del Quiché, Quiché. (Opinión Técnica No. 31-2013/EAOI)




- Hospital "Dr. Jorge Vides Molina" Huehuetenango, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 45-2013/EAOI)




- Puente Jumaj, Huehuetenango, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 46-2013/EAOI)




- Puente La Viña, Huehuetenango, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 47-2013/EAOI)




- Escuela de Niñas, "Amalia Chávez", Huehuetenango, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 48-2013/EAOI)




- Templo El Calvario, Huehuetenango, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 49-2013/EAOI)




- Templo Católico, Huehuetenango, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 50-2013/EAOI)



- Casa Parroquial de Huehuetenango, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 51-2013/EAOI)



- Edificio de Gobernación Departamental de Huehuetenango, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 52-2013/EAOI)




- Edificio Municipal de Huehuetenango, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 53-2013/EAOI)




- Escuela de Niñas "Jacinta Molina" y Escuela de Kindergarden "Edelmira Mauricio" Huehuetenango, Huehuetenango. (Opinión Técnica No. 54-2013/EAOI)


3) Inspecciones y Supervisiones Técnicas:



- Inspección Técnica de daños en membrana que cubre el patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. (Oficio No. 24-2013/EAOI)




- Inspección al Templo de San Bartolomé Jocotenango, Quiché. (Oficio No. 240-2013/EAOI)



- Supervisiones Técnicas mensuales del proyecto: Restauración del Templo y Convento de Chichicastenango, Quiché. (Oficios Nos. 12-2013/EAOI; 34-2013/EAOI; 47-2013/EAOI; 64-2013/EAOI; 87-2013/EAOI; 106-2013/EAOI; 173-2013/EAOI; 240-2013/EAOI; 238-2013/EAOI; 308-2013/EAOI; 316-2013/EAOI; 325-2013/EAOI; 406-2013/EAOI; 499-2013/EAOI; 558-2013/EAOI; 667-2013/EAOI; 702-2013/EAOI; 749-2013/EAOI; 850-2013/EAOI; 880-2013/EAOI; 961-2013/EAOI).

Atentamente,



Vo.Bo.



Arq. Erick Armando Ortiz Ixtéoc