

Licenciada  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2015**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **16-2015**, correspondiente del **05 al 31 de enero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000051**.

**Actividades Realizadas:**

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio B-18 de naranjo.
4. Supervisión en la restauración del edificio 237 en Yaxha


**Resultados Obtenidos:**

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 8 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, específicamente en la Plaza Central, Acrópolis Oeste, Acrópolis Central, en el extremo este de la ciudad y otras áreas que pueden ser visitadas por turistas.

3. Se supervisó los trabajos realizados en el lado norte del edificio B-18, en donde se removió parte del escombros proveniente del deslizamiento de tierra registrado a finales de noviembre en la fachada norte de la pirámide del edificio, y se elaboró el primer análisis de daños para determinar el tipo de intervención que se debe de realizar para su conservación.
4. Se supervisó los trabajos previos a iniciar con la restauración del edificio 237 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se inició con el traslado de piedra laja al punto de trabajo y el corte de piedra de cantera para restituir los sillares que se desmonten de los muros dañados y que se encuentre en mal estado de conservación y que por su poca resistencia exista la necesidad de sustituirlos.



Raúl Eduardo Noriega Girón



---

Edin Rebel Hernández Pineda  
Coordinador de Administración  
Departamento de Turismo, Cultura y Medio  
Ambiente  
Instituto de Investigaciones y  
Referencias