

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 30 de Abril / 2015.  
Informe No. 4-2015.

Arquitecto: Juan Pablo Rosales Tinoco  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Arquitecto. Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 57-2015 y Acuerdo Ministerial No. 18-2015**, correspondiente al mes de Abril del año dos mil quince, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie A1 y número 000048**.

**Actividades Realizadas:**

- 01.) Reuniones de trabajo con el Administrador, del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos de trabajo durante el mes de Abril.
- 02.) Se realizó cambio de los 4 terminales de barilla de dirección, también retenedor de cigüeñal, y del eje leva, se le cambio guardapolvo de flecha del lado derecho y hules de barilla estabilizadora, del Pickup Marca Mazda, Placas O-692-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 03.) Se le cambiaron 8 bombas auxiliares de frenos y la bomba principal de frenos, también retenedor de catarina, se le cambio brazo S de la barilla de dirección y 2 terminales de la barilla de dirección, también flote del tanque, de la camioneta marca Hino, Placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 04.) Se le cambio las fricciones del freno parte delantera, y se realizó engrase general, de la camioneta, marca Hino, Placas O-347-BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 05.) Se desmonto radiador para hacerle limpieza, también chequeo de catarina, caja, y clutches, y engrase general, del Camión, Marca Mercedes Benz, Placas O-349-BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 06.) Se realizó limpieza a la Bomba de Agua, de la Planta Marca Honda, propiedad del Parque Nacional Tikal.

**Resultados Obtenidos:**

- 01.) 4 reuniones de trabajo realizadas con el Administrador, del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos y plan de trabajo durante el mes de abril.
- 02.) 1 cambio de los 4 terminales de barilla de dirección, también retenedor de cigüeñal, y del eje leva, se le cambio guardapolvo de flecha del lado derecho y hules de barilla estabilizadora, del Pickup Marca Mazda, Placas O-692-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.


- 03.) 1 cambio de 8 bombas auxiliares de frenos y la bomba principal de frenos, también retenedor de catarina, se le cambio brazo S de la barilla de dirección y 2 terminales de la barilla de dirección, también flote del tanque, para su mejor funcionamiento, de la camioneta marca Hino, Placas O-7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 04.) 1 cambio de fricciones del freno parte delantera, y se realizo engrase general, para su mejor funcionamiento, de la camioneta, marca Hino, Placas O-347-BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 05.) 1 desmontaje de radiador para hacerle limpieza, también chequeo de catarina, caja, y clutches, y engrase general, para su mejor funcionamiento, del Camión, Marca Mercedes Benz, Placas O-349-BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
- 06.) 1 limpieza a la Bomba de Agua, de la Planta Marca Honda, para su mejor funcionamiento, propiedad del Parque Nacional Tikal.

OBSERVACIONES: Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido a la Administración y Delegación de Recursos Humanos, con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén.

Atentamente.

  
**José Alberto Búrgos Moreno.**

Vo. Bo.

  
**Lic. Jorge Enrique Chocón Tun**  
Administrador a.i.  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural