

Arquitecto
Juan Pablo Rosales Tinoco
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Arquitecto Rosales

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 16-2015**, correspondiente al mes de junio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 00032.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Comisión Técnica al municipio de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, para supervisar el avance físico de los trabajos de restauración del Templo.
- Opinión técnica con relación a la integración de una rampa al costado izquierdo del ingreso principal del templo en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz,
- Opinión técnica con relación a la integración de baranda de protección del templo a Minerva de la ciudad de Quetzaltenango.
- Inspección a Club de Leones de Guatemala, ubicado en la 8ª avenida 4-46 zona 1, Centro Histórico, para verificar el estado actual del inmueble.
- Opinión técnica con relación a trabajos menores en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1.
- Correcciones en la propuesta de proyecto titulado: "Proyecto de Remozamiento de Servicios Sanitarios en área de fuente y jardineras, Antiguo Convento de Santo Domingo (actualmente IDAEH), zona 1, Centro Histórico.
- Inspecciones al Cementerio General de la Ciudad de Guatemala, para realizar registro de los mausoleos existentes y verificar estado actual del conjunto.
- Inspección técnica al Palacio Nacional de la Cultura, ubicado en la 6ª avenida y 6ª calle, zona 1, Centro Histórico, para verificar los daños ocasionados al frontispicio del inmueble durante las manifestaciones recientes.
- Supervisión de trabajos y reunión técnica en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Iglesia Catedral de Cobán, Alta Verapaz.
- Inspección técnica y reunión con el COCODE de San Jerónimo, Baja Verapaz, para verificar el estado actual de El Calvario, el Acueducto de los Arcos, la Pila de los Frailes y el Museo del Trapiche.


- Opinión técnica con relación a la ampliación de 5 nichos mas en el mausoleo ubicado en el terreno A titulo no. 47 del libro 62 de títulos del Cementerio General de Guatemala.
- Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tatar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

RESULTADOS OBTENIDOS


Actividades	Documento de Soporte
Informe de supervisión de la ejecución de los trabajos de restauración del Templo de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	Oficio de informe de comisión técnica Archivado en Leitz.
Opinión técnica sobre la integración de una rampa al costado izquierdo del ingreso principal del Templo de San Pablo Apóstol en Rabinal, Baja Verapaz.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Opinión técnica con relación a la integración de baranda de protección del templo a Minerva de la ciudad de Quetzaltenango.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección a Club de Leones de Guatemala, ubicado en la 8ª avenida 4-46 zona 1, Centro Histórico, para verificar el estado actual del inmueble.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Opinión técnica con relación a trabajos menores en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Correcciones en la propuesta de proyecto titulado: "Proyecto de Remozamiento de Servicios Sanitarios en área de fuente y jardineras, Antiguo Convento de Santo Domingo (actualmente IDAEH), zona 1, Centro Histórico.	Oficio con correcciones del proyecto Archivado en Leitz.
Inspecciones al Cementerio General de la Ciudad de Guatemala, para realizar registro de los mausoleos existentes y verificar estado actual del conjunto.	Informe técnico de avances Archivado en Leitz
Inspección técnica al Palacio Nacional de la Cultura, ubicado en la 6ª avenida y 6ª calle, zona 1, Centro Histórico, para verificar los daños ocasionados al frontispicio del inmueble durante las manifestaciones recientes.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.

Supervisión de trabajos y reunión técnica en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Iglesia Catedral de Cobán, Alta Verapaz.	Informe técnico Archivado en Leitz
Inspección técnica y reunión con el COCODE de San Jerónimo, Baja Verapaz, para verificar el estado actual de El Calvario, el Acueducto de los Arcos, la Pila de los Frailes y el Museo del Trapiche.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Opinión técnica con relación a la ampliación de 5 nichos mas en el mausoleo ubicado en el terreno A titulo no. 47 del libro 62 de títulos del Cementerio General de Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Reuniones técnicas con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de Reuniones técnicas Archivo del DECORBIC

Atentamente



Ingrid Nohemí Morales Carías



Vo.Bo.

Arg. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D E C O R B I C