

96

Factura Pequeño Contribuyente

MIGUEL EMERENCIANO, ACOSTA ZAC
 Nit Emisor: 3803589
 MIGUEL EMERENCIANO ACOSTA ZAC
 CALLE IGLESIA CAMINI BIBLICO SANTA ELENA, zona 2, Flores,
 PETEN
 NIT Receptor: 3378519
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
 CULTURAL Y NATURAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 ACBD9331-6FAD-42BF-AGA8-570B649335A3
 Serie: ACBD9331 Número de DTE: 1873625791
 Número Acceso:

Fecha y hora de emision: 28-feb-2020 09:11:37
 Fecha y hora de certificación: 03-feb-2020 09:11:37

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de febrero 2,020. Según Contrato Administrativo No. 347-2,020 y Acuerdo Ministerial No. 8-2,020.	7,500.00	0.00	7,500.00	
TOTALES:					0.00	7,500.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949




siete mil quinientos quetzales exactos.



ING. DIMAS GILDARDO
 PEREZ RIVERA
 SUB ADMINISTRADOR
 PARQUE NACIONAL TIKAL
 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Cancelado



Lic. Eleuterio Cahuec del Valle.
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. : Cahuec del Valle:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 347-2020 y Acuerdo Ministerial No. 8 - 2020. Correspondiente al mes de febrero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie ACBD9331 No. de DTE: 1873625791.**

Actividades Realizadas:

1. Restauración fachada este Palacio 5D-15 Plaza Oeste.
2. Restauración fachada oeste Palacio 5D-15 Plaza Oeste.
3. Preparación de polvillo y piedrín fino con mezcla fina.
4. Seguimiento a la extracción de piedra laja para embone.
5. Seguimiento a la recuperación de volumen en la esquina noreste del basamento complementario de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
6. Seguimiento a la recuperación de volumen en la esquina noroeste del basamento complementario de sustentación delo Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos

1. Se asesoró a el encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, den seguimiento al guanteado del piso del andén y a las sisas del embonado del segundo cuerpo escalonado de sustentación en la fachada este del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
2. Se asesoró al encargado de grupo de trabajo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes den seguimiento al guanteado del piso del andén y sisas del embonado del segundo cuerpo escalonado de sustentación en la fachada oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. esta actividad finalizó en un 10%. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
3. Se asesoró al encargado de grupo de trabajo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes den seguimiento a la preparación de mezcla fina con polvillo y piedrín para la consolidación e impermeabilización de los pisos y sisas del embonado del segundo cuerpo escalonado de sustentación de las fachadas este y oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso a, b, c, d, e, y f).

4. Se asesoró a el encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, de seguimiento a la extracción de piedra laja como embone, para la recuperación de volumen en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad no finalizó. (Inciso a, b, c, d, e y f)
5. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes den seguimiento a la recuperación de volumen con piedra de embone a la esquina noreste del basamento complementario del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
6. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes den seguimiento a la recuperación de volumen con piedra de embone a la esquina noroeste del basamento complementario del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.. (Inciso a, b, c, d, e y f)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mí Contrato Administrativo No. 747-2020 y Acuerdo Ministerial No. 000-2019, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b, c, d, e y f)



Miguel Emerenciano Acosta Zac



Vo. Bo.
ING. DINA S. GILDAREC
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL