

# Factura Pequeño Contribuyente

**PABLO JOSUE, ZETINA TRUJILLO**  
 NIT Emisor: 98974262  
**SERVICIOS PROFESIONALES ZETINA TRUJILLO**  
 FRENTE A UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ SANTA ELENA, zona 1,  
 Flores, PETEN  
 NIT Receptor: 3378519  
 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL Y NATURAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
 20CAA8CC-F0CC-4229-BAFE-443D66C65573  
**Serie: 20CAA8CC Número de DTE: 4039918121**  
 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-oct-2020 05:25:27  
 Fecha y hora de certificación: 02-oct-2020 05:25:27

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Honorarios por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de octubre de 2020, según contrato No. 352-2020-1 aprobado mediante acuerdo ministerial No.678-2020. Cancelado	9,000.00	0.00	9,000.00	
<b>TOTALES:</b>					0.00	9,000.00	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



*Pablo J. Zetina Trujillo*



Guatemala, 30 de Octubre 2020  
**Informe No. 10-2020**

Msc.  
Mario Roberto Maldonado Samayoa  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho

Estimado Msc. Maldonado

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme lo estipula en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 352-2020-1**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 678-2020** correspondiente al mes de octubre de 2020 y para cobro de mis honorarios presento la factura **Serie: 20CAA8CC Número de DTE: 4039918121**

### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Elaboración de memoria de actividades mensual y plan de trabajo para la reincorporación de labores del personal operativo.
2. Chapeo y limpieza en área del proyecto de remodelación del módulo de servicios sanitarios en el Parque Nacional Tikal ubicados en garita Zocotzal.
3. Supervisión y coordinación con unidad de mantenimiento en la realización de actividades de chapeo, corte de grama, limpieza y mantenimiento de infraestructura dentro del Parque Nacional Tikal.
4. Coordinación y supervisión con unidad de carpintería en la continuación de los trabajos en ranchón de ventas típicas dentro del Parque Nacional Tikal, trabajos de mantenimiento y fabricación.
5. Supervisión y ejecución de trabajos de mejoramiento de infraestructura en arco de ingreso en garita Zocotzal.
6. Supervisión y ejecución en la continuación del mejoramiento de infraestructura para oficina de almacén.

## RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se elaboró un plan de actividades para el personal operativo que se desarrolla durante la reapertura del PANAT, y la elaboración de la memoria de labores de las actividades diarias que realizan las unidades que corresponden a la unidad de Servicios Generales.
2. Se realizó chapeo y barrido alrededor del área de los módulos de servicio sanitarios en garita Zocotzal, así mismo jardinización con apoyo de personal de diferentes unidades
3. Se realizó los trabajos de limpieza y desinfección, chapeo, corte de grama con chapeadora, tractor corta grama y deshierbe en área arqueológica y casco urbano, barrido en área de cunetas y área administrativa, mantenimiento de techos y canales.
4. Se realizó el armado de 15 tijeras de madera para el techo del ranchón de ventas típicas para la colocación de láminas de cintas y posterior lamina de 12,10 y 8 pie; mantenimiento y reparación de piezas de las escalinatas del templo IV, Plaza Mayor y Mundo Perdido, así mismo la fabricación de puertas, ventanas, cerramientos para lavamanos para diferentes proyectos de mejoramiento de infraestructura y otros trabajos de diferentes unidades
5. Se realizó el cambio de 8 planchas de durock y estructura para su colocación en mal estado en el lado Este del arco de ingreso en garita Zocotzal, construcción de gradas internas y colocación de 18 metros cuadrados de piso cerámico en segundo tramo interno, colocación de cielo falso, y pintado de paredes internas.
6. Se realizó la limpieza del área a construir y el levantado de paredes de mampostería reforzada más acabados finales



DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

ING. DIMAS GILDARDO  
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL

Ing. Pablo Josue Zetina Trujillo