

Licenciado Breitner Roely Gonzáles Maldonado
Director General
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Arq. Gonzáles Maldonado

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL NÚMERO DGPCYN-029-226-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 226-2021**, correspondiente del mes de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando el **Documento Tributario Electrónico -DTE- Serie: EC92BBD3 y Numero de DTE 3963897158.**

Actividades Realizadas

- A. Asesorar en el estudio y resolución de asuntos de carácter administrativo que sean requeridos por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- B. Asesorar en la elaboración de expedientes referentes a temas arqueológicos y Patrimonio Cultural.
- C. Asesorar en la elaboración de normas, reglamentos y otras disposiciones internas en la Dirección General del Patrimonio Cultural Y Natural.
- D. Asesorar, participar y apoyar en reuniones de trabajo que sean requeridas por parte de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- E. Asesorar en la elaboración de informes requeridos por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- F. Otras actividades afines a los servicios a prestar.
- G. Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este contrato haga "EL MINISTERIO" o sus autoridades superiores.

Resultados Obtenidos:

Reunión


- Reunión con el Inspector Regional de Flores, Petén Byron Hernández, poniéndonos de acuerdo con el apoyo Profesional que se dará en los distintos trabajos que ejecuta la Inspectoría del DEMOPRE. Apoyarlo en acompañamientos en otras diligencias que se realizan en otros sitios arqueológicos que necesitan ser periódicamente visitados para conocer el estado en que se encuentran y los mantenimientos que se realizan en el mismo.

Comisión

- Se realizó acompañamiento al sitio arqueológico de San Clemente junto con el Inspector Byron Hernández donde realizamos una inspección al mismo, ubicándonos en la Plaza Principal de este sitio la cual observamos que se encuentra limpia, después nos dirigimos a un palacio grande que se encuentra restaurado y que se ubica hacia el lado Oeste de la Plaza en unas cámaras en la sección Norte del palacio observamos que en algunas partes de las paredes de las cámaras en los muros restaurados existen algunos daños causados por personas que están excavando orificios en las mismas paredes de las cámaras, causando así un gran daño a estos muros ya restaurados. También se observaron daños en el segundo nivel de este edificio que también presentan cámaras y donde apreciamos los mismos daños hacia los muros restaurados. Esto está sucediendo a raíz que en el sitio no se cuenta con vigilantes que son necesarios para el cuidado del sitio, máxime si ya se cuenta con este Palacio que es bastante grande y que se encuentra restaurado por lo que es de suma importancia que exista vigilancia en este sitio arqueológico.



Tirso José Morales Morales



Dr. Tirso José Morales Morales
Sub - Jefe

DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS
PREHISPANICOS Y COLONIALES
Dirección General del Patrimonio Cultural e Histórico