

Guatemala, 30 de Julio de 2021

## Informe No.07-2021

Arquitecto

**Breitner Roely González Maldonado**

Director

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Ministerio de Cultura y Deportes

Su Despacho

Respetable Ma. Arq. Breitner González:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestación de servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-1628-2021 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 648-2021, correspondiente al mes de Julio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie B96D5CD2 Numero de DTE 3312668212

Actividades realizadas:

- Brindar apoyo en el traslado de documentos de la Biblioteca del IDAEH a la Biblioteca Nacional de Guatemala.
- Brindar apoyo en la reparación de bienes culturales patrimoniales.
- Apoyar en la restauración de bienes culturales patrimoniales.
- Brindar apoyo en el inventario de la documentación a trasladar a la biblioteca Nacional de Guatemala.
- Brindar apoyo en la reubicación del mobiliario y equipo de la Biblioteca del IDAEH a la biblioteca Nacional de Guatemala.
- Apoyar en el mantenimiento de las instalaciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural.
- Otras actividades relacionadas a los servicios a prestar.

Resultados Obtenidos:

- ✓ Se procedió a desarmar secciones de andamios y a la vez sus respectivos tablonces, los cuales estaban ubicados en la azotea del patio de la paz, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se realizó la colocación de nylon plástico en el primer nivel del patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se efectuó limpieza con barreno a columnas ubicadas en el tercer nivel lado norte de patio de la cultura, en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se efectuó la demolición de concreto ubicado en el baño de la azotea en el Palacio Nacional de la Cultura.


- ✓ Se procedió a extraer sanitarios en los baños de la azotea en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se procedió a la demolición de un mingitorio de concreto en los baños de la azotea en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se efectuó la remodelación llevando a cabo lo siguiente: se instaló drenaje nuevo para sanitarios y lavamanos, se fundió el piso, se fundió una base para lavadora y secadora, se instalaron servicios sanitarios nuevos, se aplicó mezcla frente a los mismos, se circuló con saran y andamios frente a los mismos, se realizó la liberación y la limpieza correspondiente del área, en los baños ubicados en la azotea en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se procedió a aplicar cernido remolineado en el parapeto en el lado oriente en la azotea en el Palacio Nacional de la Cultura.
- ✓ Se efectuó la liberación de ciza y efectuó la aplicación de la misma, además se realizó la limpieza de columnas redondas en la fachada norte del patio de la cultura en el Palacio Nacional de la Cultura.

Sin otro particular y agradeciendo sus buenos oficios, me suscribo.

Cordialmente,

*Lázaro Chiquito Pescado*

Lázaro Chiquito Pescado

  
Vo.Bo *Lázaro Chiquito Pescado*  
Sub - Jefe  
DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS  
PREHISPANICOS Y COLONIALES  
Dispositivo: Barro Colorado - El Estero de San Juan