



D Construcciones

Cel. 45706303

Email. dconstrucciones@hotmail.com

Informe No. 006-2017/DJCE

Guatemala 31 de Julio del 2017

**Licenciado
Maximiliano Antonio Araujo y Araujo
Viceministro de Cultura
Ministerio de Cultura y Deportes
Ciudad**

Estimado:

Por medio de la presente hago entrega del informe de actividades realizadas en el mes de julio del año 2017, según lo estipula el contrato administrativo No. 1232-2017 y acuerdo ministerial No. 84-A-2017 del Ministerio de Cultura y Deportes, relacionado con la supervisión de obra de trabajos y proyectos que se puedan generar para las escuelas, academias y conservatorios de la Dirección General de Formación Artística.

Actividades Realizadas:

- Apoyo a la elaboración de las bases de cotización de los diferentes eventos.
- Coordinar la visita técnicas que realicen los contratistas durante el proceso de elaboración de proyectos.
- Coordinar con el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales la elaboración de un proyecto de restauración para la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge De Devaux.
- Realizar evaluaciones a los edificios que forman parte de Formación Artística.

Los resultados obtenidos en el mes de julio fueron:

- Seguimiento y apoyo a la junta de adjudicación del proyecto del...



D Construcciones

Cel. 45706303


Email. dconstrucciones@hotmail.com

- Coordinación de visita técnica que realizaron contratistas para el proyecto de instalación de cámaras de seguridad en el Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara".



- Se continua con la elaboración de planos del levantamiento arquitectónico y supervisados conjuntamente con la Dirección General del Patrimonio cultural y Natural para el proyecto de restauración de la escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge De Devaux, así también se coordino con los estudiantes de la facultad de arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez el levantamiento de daños y deterioros.





D Construcciones


Cel. 45706303

Email. dconstrucciones@hotmail.com

- Visita técnica a la Escuela Nacional de Danza, para evaluar las filtraciones de agua pluvial y elaboración de informe técnico para su tratamiento.



- Se realizó una visita técnica a la escuela de arte con el objetivo de asesorar a los administradores del edificio para la elaboración de futuros proyectos para su revitalización, así también se realizó un informe técnico el cual describe los deterioros que posee el edificio.





D CONSTRUCCIONES

MANZANA B Lote 40 Zona 8, Las Terrazas
Villa Nueva, Guatemala

FACTURA
Serie "A1"

Nº 00130

NIT: 2798639-K

NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. FECHA: 31-7-2017

DIRECCION: 6^a AVENIDA 6^a CALLE ZONA 1, PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA NIT.: 730256-8

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	
CANCEJADO	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1232-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 84-A-2017 CORRESPONDIENTE AL SEXTO INFORME.	10,000.00	
	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
	Total en letras: DIEZ MIL EXACTOS.	TOTAL	10,000.00

Imprenta y Sellos de Hule HERCAM NIT: 303569-7 Aut. Seg. Res. 2017-5-1451-88 del 10 al 100, de fecha 04-01-2017, fecha de vencimiento 04-01-2019 Derson Johany De La Cruz Escobar
ORIGINAL - Cliente * DUPLICADO - Contabilidad



D Construcciones

Cel. 45706303
Email. dconstrucciones@hotmail.com

Informe No. 006-2017/DJCE

Guatemala 31 de Julio del 2017

**Licenciado
Maximiliano Antonio Araujo y Araujo
Viceministro de Cultura
Ministerio de Cultura y Deportes
Ciudad**

Estimado:

Por medio de la presente hago entrega del informe de actividades realizadas en el mes de julio del año 2017, según lo estipula el contrato administrativo No. 1232-2017 y acuerdo ministerial No. 84-A-2017 del Ministerio de Cultura y Deportes, relacionado con la supervisión de obra de trabajos y proyectos que se puedan generar para las escuelas, academias y conservatorios de la Dirección General de Formación Artística.

Actividades Realizadas:

- Apoyo a la elaboración de las bases de cotización de los diferentes eventos.
- Coordinar la visita técnicas que realicen los contratistas durante el proceso de elaboración de proyectos.
- Coordinar con el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales la elaboración de un proyecto de restauración para la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge De Devaux.
- Realizar evaluaciones a los edificios que forman parte de Formación Artística.

Los resultados obtenidos en el mes de julio fueron:

- Seguimiento y apoyo a la junta de adjudicación del proyecto del contrato



D Construcciones



Cel. 45706303


Email. dconstrucciones@hotmail.com

- Coordinación de visita técnica que realizaron contratistas para el proyecto de instalación de cámaras de seguridad en el Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara".



- Se continua con la elaboración de planos del levantamiento arquitectónico y supervisados conjuntamente con la Dirección General del Patrimonio cultural y Natural para el proyecto de restauración de la escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge De Devaux, así también se coordino con los estudiantes de la facultad de arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez el levantamiento de daños y deterioros.






D Construcciones

Cel. 45706303

Email. dconstrucciones@hotmail.com

- Visita técnica a la Escuela Nacional de Danza, para evaluar las filtraciones de agua pluvial y elaboración de informe técnico para su tratamiento.



- Se realizó una visita técnica a la escuela de arte con el objetivo de asesorar a los administradores del edificio para la elaboración de futuros proyectos para su revitalización, así también se realizó un informe técnico el cual describe los deterioros que posee el edificio.

