

Guatemala, 30 de Abril de 2014

Señor

Francisco Javier Ardón Quezada
Viceministro del Deporte y la Recreación
Su Despacho

Estimado Sr. Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales Número 932-2014** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 287-2014**, correspondiente al mes de abril del presente año. Para el cobro de mis honorarios presento **factura serie "SQ" Número 0008**.

Actividades Realizadas:

1. Se realizó análisis de red eléctrica de Parque Gerona, Zona 1. Se estableció ubicación de luminarias y cajas de registro eléctricas existentes. Se trasladó información a departamento de desarrollo de proyectos para elaboración de planos.
2. Se realizó análisis de red eléctrica de Centro Deportivo Roosevelt, Zona 11. Se determinó ubicación de luminarias y cajas de registro eléctricas existentes. Se trasladó información a desarrollo de proyectos para elaboración de planos correspondientes.
3. Se realizó evaluación de estado actual de estructura metálica y cubierta de lámina de canchas polideportivas de Parque Gerona, Zona 1.
4. Se llevo a cabo supervisión de trabajos eléctricos consistentes en zanjero, entubado y cableado de 350.00 ml para habilitación de postes de luminarias ubicados en lado Sur de Campo de Baseball de Campo de Marte, Zona 5.
5. Se realizó inspección para determinar estado actual de juegos infantiles existentes en Parque Campo de Marte, Zona 5 y así definir acciones a tomar para darle mantenimiento preventivo y correctivo y determinar de la misma manera el costo de estos trabajos.
6. Se realizó inspección para determinar estado actual de juegos infantiles existentes en Parque Gerona, Zona 1 a manera de emitir análisis técnico que sirva de respaldo para el mantenimiento preventivo y correctivo y determinar de la misma manera el costo de estos trabajos.
7. Se realizó inspección de graderío de Estadio Erick Bernabé Barrondo para constatar estado actual de trabajos de impermeabilización realizados en 2013 debido a reportes de filtraciones de agua en bodegas y gimnasio que funcionan debajo de los graderíos.
8. Se realizó a manera de apoyo, toma de medidas de mobiliario y levantamiento de distribución de ambientes actual dentro de administración de parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7 solicitado por Administradora Blanca Rosa Amado. Se estableció necesidades de espacio para realizar una propuesta de redistribución de ambientes.

9. Se solicitó a distintos proveedores cotizaciones a manera de referencia correspondientes a los distintos tipos de materiales (cable, flippon, tubos PVC eléctrico), necesarios para recablear y puesta en funcionamiento de postes de iluminación actualmente sin energía eléctrica en Parque Campo Marte, Zona 5.
10. Se realizó levantamiento de calle de terracería que del estacionamiento del Parque Erick Bernabé Barrondo lleva hacia el Polideportivo y canchas de Fútbol. Se trasladó información a Desarrollo de Proyectos para elaboración de planos y propuesta de caminamiento.

Resultados Obtenidos:

1. Se elaboro propuesta de diseño de distribución de ambientes dentro de administración de parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7 para optimizar espacios y generar ambientes agradables y funcionales de trabajo.
2. Se trabajo de manera conjunta con Arq. Silvia Sequeira (encargada de Jardinerización de Parques), una propuesta de diseño y definición de áreas a trabajar como apoyo al proyecto de remodelación de Servicios Sanitarios de parque Campo Marte, Zona 5, Parque Erick Bernabé Barrondo, Zona 7 y parque Geroná, zona 1.
3. Se proporciono apoyo técnico para realizar de la menor manera los planos del estado actual de la Red Eléctrica del Centro Deportivo Roosevelt, Zona 11. Se elaboró el plano correspondiente.
4. Se realizó evaluación y emitió análisis técnico de estado actual de estructura metálica y cubierta de lámina de canchas polideportivas de Parque Geroná, Zona 1 y recomendaciones para solución de problemas de filtración de agua.
5. Se superviso trabajos de canalización y cableado para habilitación de torres de luminarias ubicadas en lado Sur de Campo de Baseball de Campo de Marte, Zona 5. Se logro su correcto funcionamiento.
6. Coordinación de grua y supervisión de trabajos necesarios para el bomblillas de lámparas en Campo de Fútbol No. 1 de Campo de Marte, Zona 5. Se logro la iluminación completa del mismo.

Arq. Sergio René Quiñonez-Mazariegos

Supervisión de Parques - Dirección de Infraestructura Física
Vicerrectorado del Deporte y la Recreación
Dirección General del Deporte y la Recreación

Ing. Enrique De Jesús García Ordóñez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Vicerrectorado del Deporte y la Recreación