

Guatemala, 30 de Mayo de 2014

Señor
Francisco Javier Antonio Ardón Quezada
Viceministro del Deporte y la Recreación
Su Despacho

Estimado Sr. Viceministro:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo** por Servicios Técnico Profesionales Número 932- 2014 aprobado mediante **Acuerdo Ministerial** Número 287-2014, correspondiente al mes de mayo del presente año. Para el cobro de mis honorarios presento **factura serie "SQ" Número 0009**.

Actividades Realizadas:

1. Análisis técnico de red de alcantarillado existente en Parque Erick Bernabé Barrondo García, Zona 7 para determinar si se utiliza la red Municipal para el vertido de agua pluvial y aguas servidas generadas en el Parque y así emitir dictamen que sirva de apoyo para establecer si procede el cobro de Empagua por concepto de Alcantarillado.
2. Análisis técnico de proyecto de fabricación e instalación de Ejercicios de Cuerdas a desarrollarse en Parque Erick Bernabé Barrondo García. Se emitió informe de proceso de ejecución al momento de inspección así como cronograma de obra y calculo de materiales para la adecuada fabricación de los mismos.
3. Supervisión de trabajos de remozamiento de carretera de terracería que sirve de acceso hacia Polideportivo y canchas de Futbol de Parque Erick Bernabé Barrondo García. Apoyo para solventar de la mejor manera problemas constructivos y técnicos.
4. Análisis técnico, propuesta de diseño, calculo de materiales y costeo de Proyecto de Caminamiento Peatonal de adoquín en Parque Erick Bernabé Barrondo García a desarrollarse desde el Estacionamiento hacia el Polideportivo y Estadio.
5. Inspección y análisis técnico para determinar estado actual de juegos infantiles existentes en Parque Campo de Marte, Zona 5 y así definir acciones a tomar para darle mantenimiento preventivo y correctivo.
6. Inspección y análisis técnico para determinar estado actual de juegos infantiles existentes en Parque Gerona, Zona 1 a manera de emitir análisis técnico que sirva de respaldo para el mantenimiento preventivo y correctivo.
7. Gestión ante empresas especializadas y con experiencia en impermeabilizaciones para la realización de pruebas de impermeabilización y sellado de juntas de dilatación en graderío de Estadio Erick Bernabé Barrondo debido a problemas de filtraciones de agua en bodegas y gimnasio que funcionan debajo de los graderíos.

Resultados Obtenidos:

1. Se determino funcionamiento de red de alcantarillado existente en Parque Erick Bernabé Barrondo García, Zona 7 y estado actual de fosas sépticas y pozos de absorción para determinar trabajos de mantenimiento a realizar y mejoras a implementar.
2. Reunión informativa y conciliadora con personal de Empagua para solventar problemática con Alcantarillado de Parque Erick Bernabé Barrondo García y visita a obra para inspección de drenajes existentes.
3. Supervisión de trabajos de ejecución, fabricación e instalación de Ejercicios de Cuerdas. Sugerencias técnicas para la implementación de mejoras en el diseño de los mismos y verificación del uso de los materiales adecuados para lograr de esta manera mejorar la seguridad de los mismos y minimizar riesgo de accidentes a la hora de su uso.
4. Aporte de soluciones técnicas y constructivas para el adecuado manejo del agua pluvial en alrededores a carretera de terracería que sirve de acceso hacia Polideportivo y canchas de Fútbol de Parque Erick Bernabé Barrondo García y evitando así la erosión y daño por correntadas de agua y de esta manera lograr que los trabajos de remozamiento de la carretera se prolonguen.
5. Realización de pruebas de impermeabilización y sellado de juntas de dilatación en graderío de Estadio Erick Bernabé Barrondo para evaluación de sistemas de aplicación y materiales empleados.
6. Preparación y presentación de Anteproyecto de Caminamiento Peatonal de adoquin en Parque Erick Bernabé Barrondo García. Elaboración de plano con sus respectivas medidas, calculo de materiales y estimación de costos.
7. Elaboración de informe técnico de condición actual de juegos infantiles existentes en Parque Campo de Marte, Zona 5 y Parque Gerona, Zona 1, así como listado de recomendaciones a considerar previo a la reparación de los mismos.



Arq. Sergio René Quiñonez Mazariegos

Supervisión de Parques - Dirección de Infraestructura Física
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo.Bo.



Ing. Enrique De Jesús García Ordoñez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación