


Yaxte alux Morales Acevedo	05/11/2004	9	59902674
Etamanel Morales Acevedo	08/12/2008	5	48805879
Fernando Román morales soto		11	55109895
Oscar Pablo Morales Soto		9	55109895
Ángel Gabriel Fernández Ortiz		13	59934703
Erick Montenegro		11	56326109
Valeria Montenegro		9	56326109
Sepia Aguja		12	57302232
Diego Aguja		10	57302232
Luis Aguja			41114513
Cristian Daniel Leiva		10	24713753
Ángel Estuardo Pérez		13	51028213
Melanie Roxana Pirir Reyes		14	50100085
Arturo Gálvez		15	
José Gálvez		10	
Fernando Gálvez		13	
Julio leiva			55117523



Guatemala, 30 de septiembre de 2,014

Señor
Francisco Javier Antonio Ardón Quezada
Viceministro del Deporte y la Recreación
Su Despacho

Estimado Sr. Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales Número 932- 2014 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 287-2014, correspondiente al mes de Septiembre del presente año. Para el cobro de mis honorarios presento factura serie "SQ" Número 0013.

Actividades Realizadas:

1. Seguimiento a expediente de proyecto "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES, SECTOR EL CALVARIO, CUARTO CANTÓN, SAN JUAN ALOTENANGO, SACATEPÉQUEZ". Asesoría y revisión de cambios solicitados en informe técnico previo a emisión de Aval de Ente Rector.
2. Análisis de documentación, especificaciones técnicas, presupuesto y planos de proyecto "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CASERIO LA UNION, SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS" para elaboración de Informe Técnico. Asesoría y revisión de cambios solicitados en informe técnico previo a emisión de Aval de Ente Rector
3. Seguimiento a trabajos de mantenimiento de red de captación de agua pluvial de Campo de Marte, Zona 5. Búsqueda de cajas de registro y pozos de absorción, supervisión de trabajos correctivos y preventivos para la rehabilitación de los mismos y de esta manera solventar el problema recurrente de acumulación de agua pluvial en alrededores de canchas deportivas y áreas verdes del parque.
4. Diseño y elaboración de planos, detalles arquitectónicos y documentos de apoyo como parte de la presentación de una Propuesta de Planificación de trabajos a realizar y modificaciones a implementar en graderíos y salidas de emergencia de Estadio Erick Bernabé Barrondo García, con el objetivo de cumplir con requisitos y especificaciones de la Norma de Reducción de Desastres NRD1 y NRD2 para la obtención de dictamen favorable para el uso de las instalaciones del estadio a plena capacidad.
5. Participación en Sesiones de Comisión de Infraestructura Institucional de instalaciones de CONADER, en representación del Departamento de Infraestructura Física del Viceministerio del Deporte y la Recreación, con el fin de aportar en la conformación y puesta en funcionamiento del Proyecto de Mesa de Infraestructuras Deportivas y Recreativas de Guatemala.


6. Medición de módulos de servicio sanitario remodelados y verificación de volúmenes de trabajo ejecutados de *Proyecto de Remodelación de Baños de Parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7, Campo de Marte, zona 5, y Centro Deportivo Gerona, zona 1*, para determinar porcentajes de avance de obra.
7. Elaboración de anteproyecto "Embalse de captación de Agua Pluvial" a realizarse en Parque Erick Bernabé Barrondo García, Zona 7 para el aprovechamiento de los recursos naturales. Desarrollo de propuesta de diseño, cuantificación de materiales e integración de volúmenes de trabajo de los renglones considerados.

Resultados Obtenidos:

1. Por medio de la asesoría brindada y seguimiento al expediente del proyecto "MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES, SECTOR EL CALVARIO, CUARTO CANTÓN, SAN JUAN ALOTENANGO, SACATEPÉQUEZ", se logro completar de manera satisfactoria la documentación necesaria, procediéndose a Emitir el Aval de Ente Rector.
2. Por medio de la asesoría brindada y seguimiento al expediente del proyecto "CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CASERIO LA UNION, SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS", se logro completar de manera satisfactoria la documentación necesaria, procediéndose a Emitir el Aval de Ente Rector.
3. Mejoras en el funcionamiento de la Red de Drenajes Pluviales de Campo de Marte, Zona 5, por medio de la localización de algunos pozos de absorción existentes en alrededores de canchas de Futbol 5 cercanas al Módulo de Administración.
4. Supervisión de trabajos de obra civil y mejoras en graderios y salidas de emergencia de Estadio Erick Bernabé Barrondo García de acuerdo a Propuesta de Planificación basada en especificaciones de la Norma de Reducción de Desastres NRD1 y NRD2.
5. Establecer avance de obra de *Proyecto de Remodelación de Baños parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7, Campo de Marte, zona 5, y Centro Deportivo Gerona, zona 1*, como apoyo para determinar estimaciones y volúmenes de trabajo ejecutados.



Arq. Sergio René Quiñonez Mazariegos
 Supervisión de Parques -Dirección de Infraestructura Física
 Viceministerio del Deporte y la Recreación
 Dirección General del Deporte y la Recreación



Vo.Bo.
 ING. ENRIQUE DE JESUS GARCIA ORDÓÑEZ
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
 VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN