

Guatemala, 30 de enero de 2,015

Señor

Francisco Javier Antonio Ardón Quezada

Viceministro del Deporte y la Recreación

Su Despacho

Estimado Sr. Viceministro:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo** por Servicios Técnico Profesionales Número **191-2015** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial** Número **34-2015**, correspondiente al período del 05 de Enero al 31 de Enero del presente año. Para el cobro de mis honorarios presento **factura serie "SQ" Número 0022**.

Actividades Realizadas:


1. Coordinación de personal de mantenimiento para la búsqueda de pozos de absorción existentes en Campo Marte, zona 5 y supervisión de trabajos complementarios para la rehabilitación y puesta en funcionamiento de los mismos.
2. Coordinación de personal de mantenimiento y supervisión de trabajos para el cambio de 14 lámparas en postes de iluminación dispuestos en caminamientos existentes alrededor de Campo de Softball de Campo de Marte, Zona 5.
3. Inspección de caverna localizada a 8.00 metros bajo tierra a un costado de Estadio de Parque Erick Bernabé Barrondo. Se realizó revisión de dimensiones y análisis de posibles causas y peligros que representa, así como posibles soluciones.
4. Participación en Sesiones de Comisión de Infraestructura Institucional de instalaciones de CONADER, en representación del Departamento de Infraestructura Física del Viceministerio del Deporte y la Recreación, con el fin de aportar en la conformación y puesta en funcionamiento del Proyecto de Mesa de Infraestructuras Deportivas y Recreativas de Guatemala.

Resultados Obtenidos:

1. Supervisión de trabajos y mejoras para la puesta en funcionamiento de pozos de absorción existentes en Campo Marte, Zona 5. Conformación de cunetas en perímetro de caminamientos y alrededores de campos deportivos para el encausamiento de aguas pluviales.
2. Mejoras en lo que respecta a la iluminación de caminamientos existentes en perímetro de Campo de Softball de Campo de Marte, Zona 5, favoreciendo a los usuarios y la seguridad del parque.
3. Realizar recomendaciones y establecer un plan de acción para solventar el problema presentado debido a la creación de la caverna localizada a 8.00 metros bajo tierra a un costado de Estadio de Parque Erick Bernabé Barrondo. Se
4. Aporte para la conformación y puesta en funcionamiento del Proyecto de Mesa de Infraestructuras Deportivas y Recreativas de Guatemala implementado en reuniones de CONADER.



Arq. Sergio René Quiñonez Mazariegos
Supervisión de Parques - Dirección de Infraestructura Física
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Dirección General del Deporte y la Recreación



V.G.Bo.

ING. ENRIQUE DE JESUS GARCIA ORDOÑEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN