

Guatemala 29 de Junio de 2018.

Señor
Mario Renato Monterroso García
Viceministro del Deporte y la Recreación.
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su Despacho

Estimado Señor Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por **Servicios Profesionales** Número **188-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 9-2018** correspondiente al mes de Junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura **Serie "A" numero 1508**.


Actividades Realizadas:

- Asesorar en el desarrollo de lineamientos para la revisión y verificación de los estudios y planificaciones de los trabajos a realizar en los distintos proyectos relacionados con las Instalaciones Deportivas y Recreativas que se realizan en la Dirección de Infraestructura Física y por las municipalidades de todo el país.
- Asesorar en la verificación de los lineamientos de la documentación de referencia para su aplicación en la planificación de proyectos relacionados con infraestructura física y recreativa.
- Brindar asesoría en el desarrollo de lineamientos para verificar e informar a las autoridades de la Dirección de infraestructura Física el producto entregado por parte de las empresas consultoras y por el Departamento de Desarrollo de Proyectos.
- Asesorar en la verificación de los renglones de trabajo conforme el catalogo correspondiente que se utiliza en la Dirección de Infraestructura Física.
- Asesorar la cuantificación de renglones de trabajo y especificaciones técnicas.
- Asesorar la elaboración de reportes solicitados por las autoridades de la Dirección de Infraestructura Física.
- Otras relacionadas a los servicios que presta.

Resultados Obtenidos:

- Se asesoró en la revisión de renglones de trabajo, especificaciones técnicas y planos del proyecto Construcción de instalaciones deportivas y recreativas del complejo deportivo de la Cabecera Municipal de San Juan Comalapa.
- Se asesoró en la elaboración de los términos de referencia para el estudio del sistema eléctrico del Centro Deportivo Gerona.
- Se asesoró en la elaboración de los términos de referencia para el mantenimiento y reparación de malla perimetral del centro deportivo campo de Marte.
- Se asesoró en la elaboración de los términos de referencia para el mantenimiento y reparación de malla perimetral del centro deportivo Gerona.
- Se asesoró en la elaboración de los términos de referencia para el diagnóstico instalaciones pista de atletismo del centro deportivo Erick Bernabé Barrondo.
- Se asesoró en la elaboración de los términos de referencia para el mantenimiento y reparación de toldos tipo carpa del centro deportivo Campo de Marte.
- Se apoyó al área de planificación de proyectos en identificar varias fotografías del proyecto Construcción de Instalaciones Deportivas y Recreativas Colonia California, debido a que SEGEPLAN las estaba solicitando y mi persona realizo la visita de campo al proyecto para realizar la evaluación de terreno.
- Se asesoró en la identificación de amenazas del Centro Deportivo Roosevelt a la unidad de Gestión de Riesgo.
- Se asesoró en la identificación de amenazas del Centro Deportivo Gerona a la unidad de Gestión de Riesgo.
- Se asesoró en la identificación de amenazas del Centro Deportivo Campo de Marte a la Unidad de Gestión de Riesgo.
- Se realizó visita de campo al Centro Deportivo Gerona para verificar lo que se requería para los estudios; mantenimiento y reparación de instalación eléctrica y mantenimiento de pintura general. El resultado de esta visita fue aclarar que específicamente se requería de parte de centros deportivos ya que la información proporcionada era muy escueta, además esta dirección no ejecuta la infraestructura de centros deportivos ni eleva los proyectos al sistema Guate comparas.

- Se realizó visita de campo al Centro Deportivo Campo de Marte para verificar lo que se requería para los estudios; mantenimiento y reparación de toldos tipo carpa, mantenimiento y reparación de malla perimetral, mantenimiento y reparación de instalación eléctrica y mantenimiento de pintura general, el resultado de esta visita fue aclarar que específicamente se requería de parte de centros deportivos ya que la información proporcionada era muy escueta, además esta dirección no ejecuta la infraestructura de centros deportivos ni eleva los proyectos al sistema Guate comparas.
- Se realizó visita de campo al Centro Deportivo Erick Bernabé Barrondo para verificar lo que se requería en los estudios; mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparación de pista de atletismo, mantenimiento y reparación de juegos infantiles de metal, mantenimiento y reparación de módulos, mantenimiento y reparación de tubería de agua potable, mantenimiento de pintura de las instalaciones y estudio de diseño estructural para base de postes de alumbrado público el resultado de esta visita fue aclarar que específicamente se requería de parte de centros deportivos ya que la información proporcionada era muy escueta, además esta dirección no ejecuta la infraestructura de centros deportivos ni eleva los proyectos al sistema Guate comparas.



MSc. Ing. Mario Roberto Hernández Morán

Vo.Bo.



Arq. Billy Manuel Barillas Del Águila
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemala 29 de Junio de 2018.

Señor


Mario Renato Monterroso García
Viceministro del Deporte y la Recreación.
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su Despacho

Estimado Viceministro:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **informe final de actividades**, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 188-2018 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 9-2018 correspondiente al **periodo del 03 de Enero al 30 de Junio del presente año**.

Actividades Realizadas:

- Asesorar en el desarrollo de lineamientos para la revisión y verificación de los estudios y planificaciones de los trabajos a realizar en los distintos proyectos relacionados con las Instalaciones Deportivas y Recreativas que se realizan en la Dirección de Infraestructura Física y por las municipalidades de todo el país.
- Asesorar en la verificación de los lineamientos de la documentación de referencia para su aplicación en la planificación de proyectos relacionados con infraestructura física y recreativa.
- Brindar asesoría en el desarrollo de lineamientos para verificar e informar a las autoridades de la Dirección de infraestructura Física el producto entregado por parte de las empresas consultoras y por el Departamento de Desarrollo de Proyectos.
- Asesorar en la verificación de los renglones de trabajo conforme el catalogo correspondiente que se utiliza en la Dirección de Infraestructura Física.
- Asesorar la cuantificación de renglones de trabajo y especificaciones técnicas.
- Asesorar la elaboración de reportes solicitados por las autoridades de la Dirección de Infraestructura Física.


MSc. Ing. Mario Roberto Hernández Morán

Vo.Bo.


Arq. Billy Manuel Barillas Del Águila
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

INFORME FINAL DE RESULTADOS

Guatemala 29 de Junio de 2018

Señor

Mario Renato Monterroso García

Viceministro del Deporte y la Recreación.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su Despacho

Estimado Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **informe final de resultados**, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 188-2018 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 9-2018 correspondiente al **periodo del 03 de Enero al 30 de Junio del presente año**.


Resultados Obtenidos

- Se asesoró en el diseño de la red de agua potable y planos para la construcción de las instalaciones deportivas y recreativas del proyecto Bola de Oro, Chimaltenango.
- Se asesoró en el diseño de la red de drenaje sanitario y planos para la construcción de las instalaciones deportivas y recreativas del proyecto Bola de Oro, Chimaltenango.
- Se asesoró en el diseño de la red de drenaje pluvial para la construcción de las instalaciones deportivas y recreativas del proyecto Bola de Oro, Chimaltenango.
- Se asesoró en el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales para la construcción de las instalaciones deportivas y recreativas del proyecto Bola de Oro, Chimaltenango.
- Se asesoró a personal de supervisión de la Dirección de Infraestructura Física en reunión sostenida con el señor Alcalde de Malacatán San Marcos, Lic. Hipólito Hernández con respecto a los trabajos de movimiento de tierra e introducción de agua potable al proyecto.
- Se asesoró en la elaboración del plano de la red de drenaje pluvial para la construcción de las instalaciones deportivas y recreativas del proyecto Bola de Oro, Chimaltenango.
- Se asesoró en la elaboración del plano del sistema de tratamiento de aguas residuales para la construcción de las instalaciones deportivas y recreativas del proyecto Bola de Oro, Chimaltenango.


- Se asesoró en emitir dictamen técnico sobre la viabilidad de realizar el proyecto de infraestructura deportiva en el asentamiento Salud Publica Zona 17 de esta ciudad.
- Se asesoró a través de visita de campo al Barrio Paris, Municipio de Livingston, Izabal para emitir opinión técnica sobre un bien inmueble previo a iniciar proceso de elaboración de contrato de arrendamiento para el ejercicio fiscal 2018.
- Se asesoró en la elaboración del plano del tanque cisterna para la construcción de las instalaciones deportivas y recreativas del proyecto Bola de Oro, Chimaltenango.
- Se asesoró en el diseño del sistema de bombeo y tanque hidroneumático para la construcción de las instalaciones deportivas y recreativas del proyecto Bola de Oro, Chimaltenango.
- Se asesoró en elaborar la memoria de cálculo de la red de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y sistema de tratamiento de aguas residuales para la construcción de las instalaciones deportivas y recreativas del proyecto Bola de Oro, Chimaltenango
- Se asesoró en la elaboración del plano de detalles del sistema de bombeo y tanque hidroneumático para la construcción de las instalaciones deportivas y recreativas del proyecto Bola de Oro, Chimaltenango.
- Se asesoró en presentar el diseño y cuantificación, para proceder con las requisiciones de materiales, suministros, obras y servicios para que la delegación de recursos humanos pueda proceder con la adquisición e instalación de módulos o cubículos para el beneficio y desarrollo del personal.
- Se asesoró en realizar medición de la infraestructura de las instalaciones que ocupa la casa de la cultura Garífuna en el Municipio de Livingston, Izabal.
- Se apoyó al personal de la Contraloría General de Cuentas en realizar mediciones de infraestructura y chequear y cuantificar los renglones de trabajo del proyecto "Ampliación de Instalaciones Deportivas y Recreativas, Avenida Federal, 0-002 Zona 1, Mixco, Guatemala".
- Se asesoró en emitir dictamen técnico sobre la viabilidad de realizar el proyecto Aldea Varsovia del Municipio de San Juan Ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango.
- Se asesoró en emitir dictamen técnico sobre la viabilidad de realizar el proyecto centro Aldea Monrovia del Municipio de San Juan Ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango.
- Se asesoró en emitir dictamen técnico sobre la viabilidad de realizar el proyecto caserío Panajachel de la Aldea Monrovia, del Municipio de San Juan Ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango.

- Se asesoró en emitir dictamen técnico sobre la viabilidad de realizar el proyecto centro Aldea Tizate, Municipio de San Juan Ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango.
- Se asesoró en la elaboración del manual de operación y mantenimiento de construcción de instalaciones deportivas y recreativas conforme a los renglones de trabajo de un procude A.
- Se asesoró en la elaboración del llenado de la matriz de los riesgos a los que pudieran estar expuestos la construcción, y/o ampliación de las instalaciones deportivas y recreativas.
- Se asesoró en la elaboración de los términos de referencia para el mantenimiento y reparación de la pista de atletismo del Centro Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo.
- Se asesoró en la elaboración del diagnóstico de las instalaciones pista de atletismo del Centro Deportivo Parque Erick Bernabé Barrondo García.
- Se asesoró en la elaboración de términos de referencia para el estudio de condiciones estructurales (Estadio de fútbol).
- Se asesoró en la elaboración de términos de referencia para el estudio hidráulico (red de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial) del Centro Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo.
- Se asesoró en la elaboración de términos de referencia para el estudio de diseño de muros perimetrales del Centro Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo.
- Se asesoró en la elaboración de los términos de referencia del estudio de juegos de planos arquitectónicos e instalaciones del Centro Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo.
- Se asesoró al personal profesional de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Física con respecto a revisar la memoria de cálculo del drenaje pluvial de la cancha polideportiva de los proyectos: Ampliación de instalaciones deportivas estadio municipal San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango y el proyecto instalaciones deportivas y recreativas Santa Lucía Utatlán.
- Se asesoró en la revisión de renglones de trabajo, especificaciones técnicas y planos del proyecto Construcción de instalaciones deportivas y recreativas del complejo deportivo de la Cabecera Municipal de San Juan Comalapa.
- Se asesoró en la elaboración de los términos de referencia para el estudio del sistema eléctrico del Centro Deportivo Gerona.
- Se asesoró en la elaboración de los términos de referencia para el mantenimiento y reparación de malla perimetral del centro deportivo campo de Marte.

- Se asesoró en la elaboración de los términos de referencia para el mantenimiento y reparación de malla perimetral del centro deportivo Gerona.
- Se asesoró en la elaboración de los términos de referencia para el mantenimiento y reparación de toldos tipo carpa del centro deportivo Campo de Marte.
- Se apoyó al área de planificación de proyectos en identificar varias fotografías del proyecto Construcción de Instalaciones Deportivas y Recreativas Colonia California, debido a que SEGEPLAN las estaba solicitando y mi persona realizó la visita de campo al proyecto para realizar la evaluación de terreno.
- Se asesoró en la identificación de amenazas del Centro Deportivo Roosevelt a la unidad de Gestión de Riesgo, el resultado de la identificación de amenazas es para actualizar los planes de evacuación del centro deportivo.
- Se asesoró en la identificación de amenazas del Centro Deportivo Gerona a la unidad de Gestión de Riesgo, el resultado de la identificación de amenazas es para actualizar los planes de evacuación del centro deportivo.
- Se asesoró en la identificación de amenazas del Centro Deportivo Campo de Marte a la Unidad de Gestión de Riesgo, el resultado de la identificación de amenazas es para actualizar los planes de evacuación del centro deportivo.
- Se realizó visita de campo al Centro Deportivo Gerona para verificar lo que se requería para los estudios; mantenimiento y reparación de instalación eléctrica y mantenimiento de pintura general. El resultado de esta visita fue aclarar que específicamente se requería de parte de centros deportivos ya que la información proporcionada era muy escueta, además esta dirección no ejecuta la infraestructura de centros deportivos ni eleva los proyectos al sistema Guate compras.
- Se realizó visita de campo al Centro Deportivo Campo de Marte para verificar lo que se requería para los estudios; mantenimiento y reparación de toldos tipo carpa, mantenimiento y reparación de malla perimetral, mantenimiento y reparación de instalación eléctrica y mantenimiento de pintura general. El resultado de esta visita fue aclarar que específicamente se requería de parte de centros deportivos ya que la información proporcionada era muy escueta, además esta dirección no ejecuta la infraestructura de centros deportivos ni eleva los proyectos al sistema Guate compras


MSc. Ing. Mario Roberto Hernández Morán

Vo.Bo.


Arq. Billy Manuel Barillas Del Aguila
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación