

Guatemala 30 de Noviembre de 2018.

Señor  
Mario Renato Monterroso García  
Viceministro del Deporte y la Recreación.  
**MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES**  
Su Despacho

Estimado Señor Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por **Servicios Profesionales** Número **1918-2018** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 495-2018** correspondiente al mes de Noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura **Serie "A" numero 1539**.

**Actividades Realizadas:**

- Asesorar en el desarrollo de lineamientos que optimicen la supervisión de los proyectos a cargo de la Dirección de Infraestructura Física.
- Asesorar a través de visitas programadas a los diferentes proyectos a cargo de la Dirección de Infraestructura Física a nivel nacional.
- Asesorar la elaboración de especificaciones técnicas para la supervisión de proyectos nuevos solicitados por las autoridades de la Dirección General del Deporte y la Recreación.
- Brindar asesoramiento a los miembros de las distintas municipalidades de los diferentes departamentos del país, en la supervisión de proyectos relacionados con la Dirección General del Deporte y la Recreación.
- Brindar asesoría específica a través de investigaciones dentro de su especialidad proponiendo soluciones, modificaciones o cambios fundamentales en atención a las necesidades específicas de la supervisión de proyectos.
- Asesorar en la elaboración de reportes relacionados con las supervisiones de proyectos a cargo de la Dirección de Infraestructura física.
- Otras relacionadas a los servicios que presta.

## Resultados Obtenidos:

- Se asesoró en la elaboración de especificaciones técnicas para el mantenimiento y reparación de tuberías de agua potable en el Centro Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo García.
- Se asesoró en coordinar con la Licenciada Beredy León la apertura de los vestidores del módulo uno del Centro Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo García.
- Se asesoró en realizar visita de supervisión a los vestidores del módulo uno del Centro Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo García para determinar el estado y funcionamiento de los artefactos sanitarios de dichos vestidores.
- Se asesoró al Ing. Francisco Galdámez con respecto a la pendiente del drenaje sanitario del proyecto Ampliación de Instalaciones Deportivas y Recreativas, Aldea los Mixcos.
- Se asesoró en participar en la reunión para aclarar dudas y levantar el acta de suspensión del proyecto Construcción de Instalaciones Deportivas y Recreativas Centro Dos Parcelamiento La Máquina, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.
- Se asesoró en realizar el diseño de la cuneta pluvial del área de parqueo del proyecto Construcción de Instalaciones Deportivas y Recreativas Centro Dos Parcelamiento La Máquina, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.
- Se asesoró en elaborar oficio dirigido a la Licenciada Diana Azucena Dávila Pivaral, directora de la Dirección de Áreas Sustantivas para trasladar las siguientes especificaciones técnicas: Elaboración del estudio de la red del sistema de riego del centro deportivo y recreativo Campo de Marte; Evaluación de bomba del sistema de riego del centro deportivo y recreativo Campo de Marte y mantenimiento y reparación de tuberías de agua potable en el Centro Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo García.
- Se asesoró a través de visita de supervisión en la Construcción de las Instalaciones Deportivas y Recreativas Centro 2 Parcelamiento La Máquina, Municipio de San Andrés Villa Seca, Departamento de Retalhuleu, en donde se observó que se realizaron pruebas de compactación en la plataforma del polideportivo. Además se realizaron tres pruebas de compactación en la plataforma del parqueo a las diferentes capas de selecto. Se realizaron pruebas triaxiales en dos puntos de la plataforma del polideportivo a una profundidad de 1.50 metros y por último se observó que se estaba realizando la armadura de la zapata Z1.
- Se asesoró a través de visita de supervisión en la Construcción de las Instalaciones Deportivas y Recreativas Centro 2 Parcelamiento La Máquina,

Municipio de San Andrés Villa Seca, Departamento de Retalhuleu, en donde se observó el entronquillado de la formaleta y fundición de las 14 zapatas Z1, también se tomaron muestras de 3 cilindros para posteriormente realizar pruebas de compresión al concreto.

- Se elaboraron informes sobre cada visita y actividad realizada con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.



MSc. Ing. Mario Roberto Hernández Morán

Vo.Bo.



Ing. Francisco Alejandro Galdamez Samayoa  
Jefe Supervisión de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Vice ministerio del Deporte y la Recreación