

Señor
Carlos Roderico Sandoval Chajón
Viceministro del Deporte y la Recreación
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Su Despacho

Estimado Señor Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1293-2020 aprobado mediante el acuerdo Ministerial Número 508-2020 correspondiente al mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura Serie 6DA9AB57 número 3023522625.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyé en la elaboración del Informe Circunstanciado de las actuaciones de los avances del proyecto: "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ"
2. Apoyé en la integración de expedientes y seguimiento para pago de anticipo de los proyectos:
 - a. "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO".
 - b. "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA LA UNIÓN CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA".
 - c. "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CASERÍO LA LAGUNILLA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA".
3. Brindé apoyo elaborando el Informe detallado de procesos y estado actual del proyecto: "CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA XEJAVÍ TECPÁN, GUATEMALA, CHIMALTENANGO".
4. Brindé apoyo elaborando el Informe detallado de procesos y estado actual del proyecto: "CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO BARRIO VILLA HERMOSA SAN BENITO PETEN".
5. Brindé apoyo elaborando el Informe detallado de procesos y estado actual del proyecto: "CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO LA TORERA, ALDEA SANTA GERTRUDIS, AGUA BLANCA JUTIAPA".
6. Apoyé en la atención de Recepción de la Dirección de Infraestructura Física.

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Se realizó una revisión de las actuaciones y avances del proyecto, así como de la empresa contratista a cargo del mismo.
2. Se integraron los expedientes y se realizaron las gestiones correspondientes para avanzar en el proceso de anticipos.
3. Se verificaron los antecedentes y estado actual del proyecto para dar seguimiento y poder liquidar el proyecto.
4. Se revisaron los procesos y estado actual del proyecto, determinando debido a que el mismo se encuentra con daños, se establece la responsabilidad del debido mantenimiento y reparaciones y se notifica.
5. Se revisaron los antecedentes de procesos y se determinó que deben atenderse observaciones según visita de campo reciente y vigencia de fianza de conservación de obra, se notifica.
6. Se atendió el área de Recepción en horario de 7:00 a 15:00 horas.


Annjaneth Thelma Cabrera Ermitaño

Vo. Bo.


Ing. Marco Antonio Tzuc Menchú
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación