

SERVICIOS TECNICOS BURGOS

Prop. BENITO RAFAEL BURGOS MORALES
Callejón El Crucero Ciudad Flores Flores, Patán

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
Serie: B

NIT. 1209501-K

Nº 000019

DIA	MES	AÑO
30	4	2013

NOMBRE: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
DIRECCION: 12 Avenida 11-11 Zona 9, Guatemala
NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a la Unidad de Arqueología del Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, Carres pendiente al mes de abril/2013, Según Contrato Administrativo No. 367-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013.	5,500.00
	<i>Cancelada</i>	
	Bon Cinco mil Quinientos	
	Quetzales Exactos.	

"Imprenta Mirpa" NIT: 2400465-0 Tel. 79248364

Res. No. 2012-5-556-329 de fecha 23/03/2012 del 01 al 50
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5,500.00

Licenciada:
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 367-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 28-2013** correspondiente al mes de abril del 2013, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000019.

Actividades Realizadas:

1. Extracción de Piedra de Cantera.
2. Recolección y Extracción de piedra para embone
3. Registro fotográfico en el edificio 5D-105.
4. Extracción de tierra caliza en el banco de tierra caliza.
5. Dibujo arqueológico en el basamento y paramento Oeste del edificio 5D-105.
6. Apoyo en la extracción de madera dura, para trabajos de restauración y consolidación de los trabajos de restauración en el Templo IV. Extracción de madera para las gradas de madera en construcción del Templo II.
7. Se apoyo con 3 operativos, a la Unidad de mantenimiento para la limpieza y deshierbe de la Acrópolis Central.


Resultados Obtenidos:

1. Extracción y traslado de 20 piedras de 0.60m. X 0-40m.0.50m. de Cantera, que nos hacen un total de 0.12m. cúbicos de piedra extraído. Se trasladó la piedra hacia el lado Oeste del Templo V, que servirán para los trabajos de restauración del edificio 5D-105.

2. Recolección de 4.00m cúbicos de piedra para embone, para los trabajos de restauración y consolidación en el edificio 5D-105.
3. Se realizó el registro fotográfico del edificio 5D-105.
4. Se extrajeron 5 metros, de tierra caliza, y se trasladaron hacia el lado Oeste del Templo V, en donde se encuentra en campamento de trabajo del edificio 5D-105.
5. Se complemento el dibujo de la elevación del paramento Oeste, del edificio 5D-105.
6. Se apoyó a la Unidad Técnica con cuatro operativos para el aprovechamiento de madera que servirá para los trabajos de restauración del Templo IV, Templo III, grupo "G". y construcción de gradas de madera en el Templo II.
7. Se realizó deshierbe y limpieza en la Acrópolis Central, Plaza Mayor, en el apoyo que se le dio a mantenimiento.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo. Bo


Licda. Mónica Karina Pellecer Alea.
SUB-ADMINISTRADORA a.t.
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural