


Jorge Mario Ortiz De León

JORGE MARIO ORTIZ DE LEON
3a. Avenida B 7-63, Zona 4, Col. Monserrat 2
Mixco, Guatemala.

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Serie A N° .00007

Guatemala,	DIA 30	MES 04	AÑO 2013	NIT.: 1714046-3
Nombre:	<i>Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural</i>			NIT.: 337851-9
Dirección:	12 Avenida 11-11 Zona 1			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR		
	<i>Honorarios por Servicios Profesionales prestados en el Parque Nacional Yaxha - Nakum - Naranjo, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Abril 2013, según Contrato Administrativo No.324-2013 y Acuerdo Ministerial No.26-2013.</i>	Q.	9,000.00	
CANCELADO				
				
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL				
TOTAL EN LETRAS			TOTAL Q.	9,000.00
<i>Nueve mil quetzales con 00/100</i>				

IMPRENTA FM • NIT: 5172906-7 • del 01 al 100 Aut. Seg. Res. 2012-5-1258-1386 del 04/12/2012

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

Guatemala, 30 de abril de 2013

Informe 4-2013

Licenciada

Rosa María Chan

Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 324-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 26-2013** correspondiente al mes de Abril del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00007.

Actividades

1. Una de las principales prioridades en Yaxha consiste en la conservación de sus edificios y monumentos, lo que debe ser regularmente monitoreado. Para tal fin se llevó a cabo un total de nueve visitas de campo al sitio, anotando cualquier elemento que fuera necesario tomar en cuenta para su inmediata resolución.



Foto 1. Imagen del Edificio 261 (recinto Norte), durante uno de los recorridos de campo.

2. Se llevó a cabo una visita de campo a Topoxte para monitorear su estado de conservación. Se le puso una particular atención a los monumentos que requieren trabajos de chapeado y remoción de hierba, actividad efectuada por parte del Grupo de Conservación.



Foto 2. Se observa uno de los monumentos de Topoxte que requieren trabajos de desyerbe y limpieza general por parte del Grupo de Conservación conforme la instrucción dada por parte del suscrito

3. Una vez se logró durante el mes anterior la protección a través de resanes del muro Sur de la cámara Oeste del Edificio 216, los trabajos están orientados ahora hacia el Muro Norte, donde ocurren grietas de diversas dimensiones que fueron adecuadamente atendidas.




Foto 3. Grieta presente en el muro Norte de la cámara Oeste del Edificio 216 previo a su atención correspondiente

4. Se ha llevado a cabo una serie de trabajos de conservación en ocho edificios de la Acrópolis Norte, desyerbe, chapeo, limpieza de maleza, resanes de pisos de sacrificio en cuerpos y escalones.



Foto 4. Se muestra a trabajadores al momento de efectuar trabajos en uno de los edificios de la Acrópolis Norte

5. Se llevaron a cabo trabajos de tratamiento y limpieza en el mascarón y los taludes del basamento de la Acrópolis Norte, lo que comprendió los estucos. Con ello se busca una adecuada conservación de estos importantes elementos de las presiones del ambiente y los visitantes.



Foto 5. Detalle del mascarón localizado en el basamento de la Acrópolis Norte previo a los trabajos de conservación

6. Se evaluó el estado actual del manto de vegetación, el enmonticulado y la cubierta del Edificio 218 a fin de conocer su estado actual y desarrollar una propuesta orientada hacia una mejor conservación y protección de la humedad.



Foto 6. Vista de la cubierta superior del Edificio 218 que fue objeto de evaluación

7. El sitio arqueológico Nakum es una parte sumamente importante de este Parque Nacional. Por lo tanto se programaron dos visitas de campo para monitorear su estado de conservación actual, así como los trabajos de restauración efectuados en la actualidad.



Foto 7. Vista de uno de los conjuntos arquitectónicos de Nakum, que han sido objeto de visita periódica

8. La vegetación crece constantemente en Yaxha a un ritmo distinto dependiendo del tipo de vegetación así como las condiciones climáticas. De esa cuenta, se ha proseguido con el trabajo de desyerbado en distintos puntos del sitio, actividad a cargo del Grupo de Conservación del parque bajo la supervisión del suscrito.




Foto 8. Trabajadores del Grupo de Conservación de Yaxha efectuando trabajos de desyerbado el sitio

9. El sitio arqueológico Naranjo fue visitado por parte del suscrito una vez a fin de conocer los trabajos llevados a cabo en el lugar y observar otros conjuntos que no han sido intervenidos, para establecer si necesitan alguna atención especial.



Foto 9. Vista de la Plaza Norte Baja durante la visita al sitio arqueológico Naranjo

10. Se efectuaron visitas a seis sitios arqueológicos intermedios del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo para conocerlos y documentar su estado actual, anotando aquellas acciones que fuera necesario tomar para su adecuada protección y conservación.



Foto 10. Paraje localizado en el camino cercano al sitio la Poza Maya, que fue uno de los visitados

11. Se llevó a cabo un control del crecimiento de la vegetación de Yaxha mediante podas selectivas, con lo que se busca recuperar la conexión visual del trazo urbano en el sitio.




Foto 11. Calzada Este previo a la realización de podas selectivas orientadas hacia la integración visual del trazo urbano

12. A fin de buscar una protección adecuada de las estelas 5, 11, 13 y 31 que cuentan con réplicas, se comenzaron a hacer las primeras gestiones para conocer la disponibilidad de recursos logísticos y técnicos disponibles para preparar la planificación correspondiente a ejecutar durante el presente año.



Foto 12. Vista parcial de la Estela 11, que es uno de los monumentos que serán trasladados a un lugar más apropiado

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo



Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo