


Juan Carlos Ramírez Ramírez

Juan Carlos Ramírez Ramírez
3a. Avenida "A" 7-45 Zona 4, Montserrat II
Mixco, Guatemala
NIT.: 3208979-1

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	04	2013

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "B"	
Nº	0025

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural NIT: 337851-9
Dirección: 12 Avenida 11-11 zona 1

DESCRIPCION	IMPORTE
Honorarios por servicios profesionales prestados en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de abril de 2013 según contrato administrativo No 320-2013 y acuerdo ministerial No. 26-2013 Cancelado  "FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"	7,500. ⁰⁰
Total en letras <u>siete mil quinientas exactas</u>	TOTAL Q. <u>7,500.⁰⁰</u>

Guatemala 30 de abril de 2013
Informe 4-2013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Chan

De la manera mas atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades correspondientes al mes de abril conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales Número 320-2013, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 26-2013 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "B" y correlativo 0025


Actividades Realizadas

- Excavación y restauración puntual dentro del Instituto de Antropología e Historia debido al hallazgo de un elemento hidráulico perteneciente al siglo XIX.
- Planificación para la intervención en materia de restauración en el claustro mayor del conjunto arquitectónico de Santo Domingo en la Nueva Guatemala de la Asunción.
- Levantamiento planimétrico al Templo católico y atrio de Chichicastenango además de recomendaciones en materia de restauración.

Resultados Obtenidos

- Las excavaciones se realizaron con la finalidad de registro y conservación del hallazgo patrimonial dentro de las instalaciones del IDAEH. El área de exploración se ha ido ampliando debido a la extensión del elemento decorativo. Pequeños segmentos de la fuente y jardineras se están consolidando e integrando material.
- En base a esta intervención se darán los lineamientos que posteriormente se utilizaran para la investigación arqueológica por parte del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- La visita efectuada al Templo de Chichicastenango fue debido a la realización de levantamiento planimétrico del templo, atrio y claustro debido a los trabajos de intervención que se realizará en el lugar. Las medidas dictadas en cuanto a la intervención de conservación fueron propuestas tomando en consideración al edificio patrimonial para prolongar su estabilidad.

Atentamente



Juan Carlos Ramírez Ramírez

VoBo



Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DE CORBIC