

Raúl Eduardo Noriega Girón

RAÚL EDUARDO NORIEGA GIRÓN

01 Calle 3-23 zona 2, Santa Cruz del Quiché, Quiché

noriegaer@yahoo.com

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

NIT.: 702165-8


Nº
SERIE B 00020

Día: 31 Mes: 5 Año: 2013

Nombre: Dirección General del
Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 avenida 11-11 zona 1

Nit.: 337851-9

Cantidad	Descripción	Valor
	Honorarios por servicios técnicos profesionales en el Departamento de conservación y Búsqueda de Sitios Arqueológicos Prehispánicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Correspondientes al mes de Mayo 2013, según Contrato Administrativo No 389-2013 y Acuerdo Ministerial No 28-2013	10,000.00
		
	CANCELADO	
	NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL.	
Total en letras	Diez mil quinientos mil	
<small>Impresión: Bases de No. 004-07-2012 del Sub. Com. 1-1 Aprob. y F. No. 004-07-2012 del Sub. Com. 1-1</small>		Total Q. 10,000.00

Guatemala, 31 de mayo 2013.
Informe 05-2013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 389-2013**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 28-2013, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000020**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Restauración en la estructura 3, en edificio B-15 de naranjo.
4. Restauración en el edificio B-14 en la Acrópolis Central de Naranjo.

Actividades emergentes

5. Restauración en el edificio A-7 en Naranjo.
6. Apuntalamiento de saqueo en Edificio A-59 de la Honradez en donde se encuentra expuestos un relieve en mal estado de conservación.
7. Inicio de la construcción de campamento para el sitio Arqueológico la Honradez.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisaron los trabajos de limpieza en cocinas, dormitorios, baños y letrinas del campamento utilizado por el personal que labora en el sitio arqueológico Naranjo, se reparó el caballete de uno de los dormitorios del personal.

2. Se supervisó el mantenimiento (limpieza y control de vegetación) en aproximadamente 7 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo, así como la limpieza permanente de los muros en los edificios ya restaurados.



3. En el edificio B-15 estructura 3, se supervisó el trabajo en el relleno del recinto y remonticulando la parte superior. Las jambas del vano en la fachada norte se dejan expuestas de tal forma que se distinga claramente la existencia de la puerta. El trabajo en este edificio concluyó.



En la fachada sur se supervisó el re montículo de aproximadamente 8 m² utilizando como materia prima piedra y lodo, reutilizando la tierra y la piedra proveniente de las excavaciones. Mientras que en la esquina suroeste se reconstruyó parcialmente el muro a la altura del nivel de piso de los recintos.



4. En el Edificio B-14 se supervisó la restauración de 25 m² de muros en la fachada oeste del segundo cuerpo del basamento del templo.



Actividades Emergentes


5. En el edificio A-7 de la Acrópolis Oeste se superviso el trabajo de restauración realizado en la esquina suroeste del templo en la fachada exterior sur en donde se trabajaron 20 m² de fachada.




6. Se superviso el proceso de consolidación de relieves prehispánicos encontrados en un túnel hecho por depredadores en el edificio A-59 del sitio arqueológico la Honradez. Además de la supervisión del apuntalamiento preventivo en el túnel para evitar el desprendimiento de material construcción que se encuentra suelto y evitar de esta forma accidentes con el personal.



7. Se superviso la construcción del campamento para el personal de apoyo y técnico en la periferia del sitio arqueológico la Honradez, iniciando con la construcción de un rancho de 6 x 12 m que se utilizará para las cocinas del personal de apoyo.




Edin Kobel Hernández López
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IBAH-GDFCN


Paul Eduardo Nojón Cruz