



FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
Serie "C"

CARPINTERIA TECNICA EN RESTAURACION

Nº 030

DARWIN RAFAEL OLINTE ROS MONROY

7 Calle "A" 10-34 Zona 7 Quinta Semayoa
Guatemala, Guatemala

NIT. 2410405-1

DIA	MES	AÑO
27	JUNIO	2013

Nombre: DIRECCION General del patrimonio Cultural y Natural NIT: 337851-9

Dirección: 12 av. 11-11-10001 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios Por Servicios tecnico Profesionales Prestados en el servicio de la Cultura de la Direccion General del patrimonio Cultural y Natural Correspondiente al Mes de Junio 2013, Segun Contrato Administrativo Tivo No 541-2013 y Acuerdo Ministerial No 29, 2013. <i>Des H/1/Quintana/2013</i>	02500.00
	TOTAL	02500.00

IMPRESOS AGLA FORMULARIOS Y LITOGRAFIA NIT. 15052012
ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

Guatemala, 28 de Junio de 2013
Informe No. 006-2013

Licenciada
Rosa María Chang
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho.

Licenciada Chang:



De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de las actividades mensuales conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales número 341-2013, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 27-2013, correspondiente al mes de Junio Del presente año, y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la factura número de serie "C" y correlativo No. 030.



Actividades Realizadas:



1. Limpieza y lijado de 7 ventanas para repintarlas y rebamizarlas.
2. Lijado y rebamizado de un portón principal del torreón de la 7ma. avenida y 5 calle.
3. Limpieza y rebamizado de 4 puertas de dos hojas del torreón de la 7ma avenida y 5a calle.
4. Lijado y masillado de 8 ventanas de las gradas que dan a la terraza del palacio Nacional.
5. Reparación de una puerta de madera de playwood que da acceso a la terraza del torreón de la 7ma. Avenida y 5ª. Calle.
6. Limpieza, reparación y rebamizado de zocalos del torreón de la 7ma. Avenida y 5ª. Calle.

Resultados Obtenidos:

1. Se lijaron y masillaron para poder repintarlos, para su protección.
2. Se limpio, se le hicieron injertos de madera faltante para su protección.
3. Las puertas se lijaron y se les aplico barniz con color, para su resguardo.
4. Las ventanas se masillaron por que se encontraban rajadas, por el tiempo que se encontraron sin protección, por falta de barniz.
5. Se cambiaron dos planchas de plywood para reforzarlas para su abatimiento.
6. Se logró limpiar y rebarnizar, se recuperó partes faltantes de madera.







Darwin Rafael Quinteros Monroy

Vo.Bo. 
Ana Lizeth Archila Gaitán
Administradora General
Palacio Nacional de la Cultura.