

Edvan Omar Marroquín Franco

Edvan Omar Marroquín Franco
2a. Avenida Lote 73, Zona 11
Residenciales El Valle,
Mixco, Guatemala.


NIT: 5598029-5

FACTURA Serie A

DÍA	MES	AÑO
28	Junio	2013

Nº 00107

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Dirección: 12 avenida 11-11 zona 1
NIT: 337351-9

VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Honorarios por servicios profesionales prestados en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de Junio de 2013. Según contrato administrativo No. 319-2013 y Acuerdo Ministerial No 26-2013. <u>Cancelado.</u> Regimen General 	7,000.00
TOTAL EN LETRAS:	Siete mil quetzales exactos	TOTAL Q. 7,000.00

Soluciones RENACER • 1000700-3 Tel.: 9344-9320 del 911 al 200.
3 Años de vigencia según Fecha de instalación

Autorización según Resolución 2012-5-1081980-14 de fecha 19-Oct-2012
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

Licenciada Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 319-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 26-2013**, correspondiente al **mes de Junio** del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de **serie A correlativo No. 00107**.

Actividades Realizadas:


1. Inspección realizada al Museo de Arte Moderno de la Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, para dictaminar el estado de conservación del inmueble.
2. Inspección realizada al Palacio de la Cultura, para evaluar los trabajos en el despacho del vice ministerio de cultura.
3. Comisión realizada al Municipio de Puerto Barrios, Izabal, con el fin de evaluar el deterioro de dos inmuebles, solicitado por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural del Ministerio Público.
4. Comisión realizada a Cobán Alta Verapaz, con el fin de evaluar el estado de conservación de la Catedral de Cobán.
5. Comisión realizada al municipio de Santa Cruz, con el fin de supervisar el avance de los trabajos de restauración de la cúpula del Templo Parroquial.
6. Elaboración de la propuesta de integración del Antiguo Convento de Rabinal, Baja Verapaz.
7. Evaluación de expedientes que ingresan al DECORBIC, de los departamentos de Alta y Baja Verapaz.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documentación de Soporte
Inspección Realizada al Museo de Arte Moderno en la zona 13 para realizar inspección en la terraza del inmueble.	Opinión Técnica en Leitz de Edvan Marroquín
Inspección Realizada al Palacio de la Cultura, en el Despacho del Vice ministerio de Cultura	Opinión Técnica en Leitz de Edvan Marroquín
Inspección Realizada al Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, para inspección con el Ministerio Público	Oficio de Informe en Leitz de Edvan Marroquín.
Inspección realizada a la Catedral de Cobán Alta Verapaz	Oficio de Informe en Leitz de Evan Marroquín.
Inspección realizada en el Templo de Santa Cruz Verapaz, departamento de Alta Verapaz, para supervisar avances en la restauración de la Cúpula.	Oficio de Informe con los Planos de la propuesta elaborada.
Elaboración del Proyecto de Reintegración del Antiguo Convento del Templo Parroquial de Rabinal.	Opinión Técnica y Propuesta de Intervención
Evaluación de Expedientes externos que ingresan al DECORBIC de los Departamentos de Alta y Baja Verapaz.	Oficios de informes de avance de los proyectos y Opiniones Técnicas.

Atentamente,


Edvan Omar Marroquín Franco


Vo. Bo. Arq. Ródy Amador Jérez Rivera

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BENS CULTURALES
DECORBIC