


Raúl Eduardo Noriega Girón

RAÚL EDUARDO NORIEGA GIRÓN
 01 Calle 3-23 zona 2, Santa Cruz del Quiché, Quiché noriegaer@yahoo.com
FACTURA DE PEQUEÑO
 CONTRIBUYENTE NIT.: 702165-8

No. 00021 SERIE B Día: 28 Mes: 6 Año: 2013

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
 Dirección: 12 avenida 11-11 Zona 1
 Nit.: 537821-9

Cantidad	Descripción	Valor
	Honorarios por Servicios Técnico Profesionales en el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Junio 2013 según Contrato Administrativo No. 389-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013	10,000.00
		
	CANCELADO	
	NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
Total en letras:	Diec mil quetzales exactos	
<small>Impresiones Berymar Nit. 083671-2 - 100 Fact. Serie B del 01 al 100 Autorizado Según Resolución No. 2012-5-899-55 de Fecha 19-04-2012.</small>		Total Q. 10,000.00

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 389-2013**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **28-2013**, correspondiente **al mes de junio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000021**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración en el edificio B-14 en la Acrópolis Central de Naranjo.
4. Supervisión en la restauración del edificio A-5 en la Acrópolis oeste del sitio arqueológico Naranjo.

Actividades emergentes

5. Restauración en el edificio A-7 en Naranjo.
6. Supervisión en la estabilización de relleno en túneles y pozos de saqueo en Edificio A-59 de la Honradez en el área donde se encuentran los relieves.
7. Supervisión de la construcción de campamento en el sitio Arqueológico la Honradez.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisaron los trabajos de limpieza en cocinas, dormitorios, baños y letrinas del campamento utilizado por el personal que labora en el sitio arqueológico Naranjo.

2. Se supervisó el mantenimiento (limpieza y control de vegetación) en aproximadamente 5 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo, así como la limpieza permanente de los muros en los edificios ya restaurados.



3. En el Edificio B-14 se supervisó la restauración de 28 m² de muros en la fachada oeste del segundo cuerpo del basamento del templo.



4. En el Edificio A-5 de la Acrópolis Oeste en el sitio arqueológico Naranjo se supervisó la restauración de 20 m² de restauración en el muro sur.



Actividades Emergentes

5. En el edificio A-7 de la Acrópolis Oeste se supervisó el trabajo de restauración realizado en la fachada sur en donde se trabajaron 22 m² de fachada en el basamento del templo.



6. Se supervisó el proceso de estabilización de rellenos en túnel y pozos hecho por depredadores en el edificio A-59 del sitio arqueológico la Honradez. El trabajo se enfocó un edificio interior, en el que aún se conservan relieves que parece que son parte de una crestería y un friso.

Este edificio fue fuertemente dañado, los depredadores rompieron los muros por debajo de los relieves, el personal del DECORSIAP removió el material de escombros en el pozo y el túnel por debajo de este edificio he hizo un relleno de 3.30 m de alto por 2.5 m de ancho y un grosor de 2 m. utilizando casi 17 m³ de piedra, con lo cual se logra estabilizar estructuralmente el friso.




7. Se supervisó la construcción del campamento para el personal de apoyo y técnico en la periferia del sitio arqueológico la Honradez, iniciando con la construcción de un rancho de 6 x 12 m que se utilizará para las cocinas del personal de apoyo en la cual se construyeron 36 hornillas. También se inició con la construcción de los dormitorios para el personal operativo con la construcción de un rancho de 5.5 x 12 m. para lo cual se limpió un área de 110 m² en donde se construirá los dormitorios y bodega.





Rafael M. Fernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate

C.c. Administración DECORSIAP. Archivo.


Raul Eduardo Noriega Girón