



CARPINTERIA TECNICA EN RESTAURACION

DARWIN RAFAEL QUINTEROS MONROY
7 Calle "A" 10-34 Zona 7 Quinta Samayoa
Guatemala, Guatemala NIT. 2410405-1

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
Serie "C"

Nº 031

DIA 31 MES Julio AÑO 2013

Nombre: *Dirección general del patrimonio Cultural y Natural*

Dirección: *Cav 14/1 zona 1* Teléfono: *337851-9*

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|--|-----------------|
| | <i>Abonados por Servicio Técnico Profesional</i> | <i>Q2500.00</i> |
| | <i>Realizado en el Palacio de la Cultura de la DINA</i> | |
| | <i>ceion General del patrimonio Cultural y Na-</i> | |
| | <i>tural correspondiente del MES de Julio</i> | |
| | <i>2013, Refer Centro de Administrativo No 341, 2013</i> | |
| | <i>y Decreto Ministerial No 27-2013.</i> | |
| | FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE | |
| | NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL | |
| | TOTAL | Q2500.00 |

IMPRESOS AGUA FORMULARIOS Y LITOGRAFIA NIT. 1544802-9 50 J. del 01 al 50 Aut. Seg. Res. 2012-3-399-63 del 15/05/2012

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

Licenciada
Rosa María Chang
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho.

Licenciada Chang:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de las actividades mensuales conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales número 341-2013, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 27-2013, correspondiente al mes de Julio Del presente año, y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la factura número de serie "C" y correlativo No. 031

Actividades Realizadas:


1. lijado de 7 ventanas para repintarlas y rebarnizarlas.
2. Lijado y rebarnizado de un portón principal del torreón de la 7ma. avenida y 5 calle.
3. rebarnizado de 4 puertas de dos hojas del torreón de la 7ma avenida y 5a calle.
4. Colocación de un vidrio de una ventana en oficina de la sección de jurídico del ministerio de cultura.
5. Ajuste de 2 sillas presidenciales para la oficina de cancillería presidencial.
6. Limpieza, reparación y rebarnizado de zocalos del torreon de la 7ma. Avenida y 5ª. Calle.

Resultados Obtenidos:

1. Se lijaron y masillaron para poder repintarlos, para su protección.
2. Se limpio, se le hicieron injertos de madera faltante para su protección.
3. Las puertas se lijaron y se les aplico barniz con color, para su resguardo.
4. Se quito el vidrio roto y se instalo un vidrio nuevo.
5. Se cortaron en su altura para acomodamiento del señor presidente de la república de Guatemala.
6. Se logró rebarnizar, se recuperó partes faltantes de madera.



Darwin Rafael Quinteros Monroy

Vo.Bo. 
Licda. Ana Lizeth Archila Gaitán
Administradora General
Palacio Nacional de la Cultura.

