



CARPINTERIA TECNICA EN RESTAURACION

DARWIN RAFAEL QUINTEROS MONROY

7 Calle "A" 10-34 Zona 7 Quinta Samayoa
Guatemala, Guatemala NIT. 2410405-1

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Serie "C"

Nº 032

DIA	MES	AÑO
30	Agosto	2013

Nombre: *Dirección general del Patrimonio Cultural y Natural* NIT: *337851-9*
 Dirección: *12 av 11-11 zona 1* Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Honorarios Por Servicios Técnicos Profesionales</i>	<i>02500</i> ""
	<i>Prestados en el palacio de la Cultura de la Dirección general del patrimonio Cultural y Natural Correspon-</i>	
	<i>diente del mes de Agosto 2013, según Contrato</i>	
	<i>Administrativo N.º 341, 2013 y Acuerdo Ministerial</i>	
	<i>N.º 27, 2013, por vulgamentos burocráticos</i>	
	FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
	<i>[Signature]</i> TOTAL	<i>02500</i> ""

Guatemala, 30 de Agosto de 2013

Informe No. 008-2013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho.

Licenciada Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de las actividades mensuales conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales número 341-2013, aprobado mediante Acuerdo Ministerial numero 27-2013, correspondiente al mes de Agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la factura número de serie "C" y correlativo No. 032

Actividades Realizadas:


1. Rebornizado de un ropero patrimonial.



2. Rebarnizado de dos mesas patrimoniales.



3. Rebarnizado de un mueble con espejo con colgadores patrimoniales.



4. Rebarnizado de un pedestal, para un busto del General José María Orellana.

5. Quitado de un zócalo para su fabricación.



Resultados Obtenidos:

1. Se logró limpiar y lijar para su uso de oficina.
2. Se lijaron y se les agrego sellador y color para su uso.
3. Se logro limpiar y pegar piezas sueltas y rebarnizado por ser maderas finas.
4. Se logro rebarnizar para su vista de utilería
5. Se logro determinar que el zócalo estaba en un 100% deteriorado y se deberá fabricar de nuevo.

Darwin Rafael Quinteros Monroy

Vo.Bo. 
Ana Lizeth Archila Gaitán
Administradora General
Palacio Nacional de la Cultura.

Ana Lizeth Archila Gaitán
Administradora

