

Raúl Eduardo Noriega Girón


RAÚL EDUARDO NORIEGA GIRÓN
01 Calle 3-23 zona 2, Santa Cruz del Quiché, Quiché noriegaer@yahoo.com
FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE NIT.: 702165-8

Nº 00024
SERIE B Día: 30 Mes: agosto Año: 2013

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 avenida 11-11 Zona 1

Nit.:

| Cantidad | Descripción | Valor |
|---|--|-------------------|
| | Ahorarios por Servicios Técnico Profesionales en el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehistóricos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de agosto del 2013 según Contrato Administrativo No 389-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013 | Q 10000 - |
| |  | |
| | NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL | |
| Total en letras: | Diez mil quetzales exactos | |
| <small>Impresiones Berymar N° 683671-2 - 100 Falt. Serie B del 01 al 100 Autorizado Según Resolución No. 2012-5-899-55 de Fecha 15-04-2012.</small> | | Total Q. 10000 00 |

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 389-2013**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **28-2013**, correspondiente **al mes de agosto del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000024**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio A-5 en la Acrópolis oeste del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión de la producción de cal en la periferia del sitio arqueológico Naranjo.

Actividades emergentes


5. Supervisión en la restauración del edificio A-15 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio A-7 en el sitio arqueológico Naranjo.

Resultados Obtenidos:


1. Se supervisaron los trabajos de limpieza en cocinas, dormitorios, baños y letrinas del campamento utilizado por el personal que labora en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Se supervisó el mantenimiento (limpieza y control de vegetación) en aproximadamente 6 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo, así como la limpieza permanente de los muros en los edificios ya restaurados.



3. En el Edificio A-5 de la Acrópolis Oeste en el sitio arqueológico Naranjo se supervisó la restauración de 26 m² de restauración en el muro sur.



4. En la periferia al sitio arqueológico Naranjo se supervisó el armado y quema de piedra en el horno construido con este fin, el total de la producción fue de 25 toneles de cal en terrón equivalente a los 48 toneles de cal en pasta.



Actividades Emergentes

5. En el edificio A-15 del sitio arqueológico Naranjo se supervisó el trabajo de restauración en el lado oeste de la fachada norte del edificio, se estabilizaron 18 metros cuadrados de muros.



6. En el edificio A-7 de la Acrópolis Oeste se supervisó el trabajo de restauración realizado en la fachada sur en donde se trabajaron 31 m² de fachada en la esquina sureste del basamento y templo.



Raúl Eduardo Noriega Girón

Edín Robel Hernández Rojas
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAS