


Jorge Mario Ortiz De León

JORGE MARIO ORTIZ DE LEON
3a. Avenida B 7-63, Zona 4, Col. Monserrat 2
Mixco, Guatemala.

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE Serie A

Nº .00012

Guatemala,	DIA 30	MES 09	AÑO 20 13	NIT.: 1714046-3
Nombre: <i>Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural</i>				
				NIT.: 337851-9
Dirección: 12 Avenida 11-11 Zona 1				
CANT.	DESCRIPCION			VALOR
	<i>Honorarios por Servicios Profesionales prestados on el Parque Nacional Yaxha - Nakum - Naranjo, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Septiembre 2013, según Contrato Administrativo No.324-2013 y Acuerdo Ministerial No 26-2013</i>			Q. 9,000.00
CANCELADO				
				
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL				
TOTAL EN LETRAS <i>Nueve mil quetzales con 00/100</i>				TOTAL Q. 9,000.00

IMPRENTA FM • NIT: 5172906-7 • del 01 al 100 Aut. Seg. Res. 2012-5-1258-1386 del 04/12/2012

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

Guatemala, 30 de septiembre de 2013
Informe 9-2013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 324-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 26-2013** correspondiente al mes de Septiembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00012.

Actividades

1. Se efectuaron 10 visitas de campo a Yaxha con el objeto de verificar su estado de conservación. Conforme a la programación específica, se atendieron 15 monumentos escultóricos de dicho sitio que requerían trabajos de conservación preventiva, mediante limpieza mecánica seca o húmeda según el caso lo requiriera, dado el cambiante clima que se constituye en una constante presión e incluso en amenaza si no se toman las medidas oportunas.



Foto 1. El Altar 3 de Yaxha fue uno de los monumentos atendidos por el Grupo de Conservación, mediante un tratamiento consistente en una limpieza húmeda

2. Se efectuó una evaluación de las cubiertas de guano que resguardan las cámaras y monumentos escultóricos, coordinando su renovación y manejo de vegetación con el Grupo de Mantenimiento para evitar su deterioro y que la lluvia afecte los bienes resguardados del clima.



Foto 2. Una de las cubiertas renovadas fue la de la maqueta de Yaxha, para garantizar su protección y comodidad para el visitante

3. En vista del inicio del proceso de recepción del área arqueológica y campamento técnico-operativo del sitio arqueológico Nakum por parte del DECORSIAP al Parque, se llevaron a cabo cinco visitas de campo, documentando su estado actual. Fueron contados un total de 33 edificios con arquitectura expuesta, con diversas características y estado de conservación que deberán ser debidamente atendidos mediante la planificación respectiva.




Foto 3. Vista frontal del Edificio G de Nakum, mostrando su lado Sur, el cual debe ser objeto de conservación de estucos y limpieza general de maleza

4. Se ha continuado con el proceso de control del crecimiento de la vegetación, atendiendo el área de plaza y senderos de Topoxte, buscando como en todos los casos mantener la conexión visual entre el sitio y su entorno natural.




Foto 4. Se ha continuado con los trabajos de control de crecimiento de la vegetación en Topoxte. Se muestra la plaza principal del sitio previo al inicio de los referidos trabajos

5. Se continuó con el análisis y clasificación de materiales cerámicos procedentes de puntos específicos del parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, lo que consistió en una evaluación y conteo general de muestras para poder asignar así marcos cronológicos.




Foto 5. Una de las referencias fue el muestrario de materiales cerámicos localizado en la bodega de materiales arqueológicos. Ello permitió una clasificación más precisa de las muestras.

6. Se participó en una nueva reunión para la actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo. Se busca profundizar en el conocimiento de la importancia de los sitios periféricos y menores del parque para una mejor conservación y proponerlos para que a mediano plazo puedan ser incluidos dentro de uno o varios circuitos alternativos culturales-naturales abarcando sitios localizados tanto en el interior como en los alrededores y que a la vez contribuya a enriquecer la experiencia del visitante, garantizando la sostenibilidad y desarrollo de la región, beneficiando a la vez a las comunidades vecinas.



Foto 6. Parte del trabajo de actualización consistió en visitas de campo a los sitios arqueológicos

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

Plan de actividades programadas de conservación para los sitios arqueológicos Yaxha y Topoxte
Mes: Octubre de 2013
Responsable: Lic. Jorge Mario Ortiz de León

Lugar:

Recuperación de monumentos en el Grupo F

Actividad:

Limpieza seca y húmeda, así como consolidación. Adicionalmente se hará trabajo de remoción de maleza (desyerbe) en distintos edificios que componen la arquitectura expuesta según las condiciones del momento lo requieran.

Nº	Material	Cantidad
1.	Agua desmineralizada	1 garrafón
2.	Resistol	½ galón
3.	Jabón neutro	1 galón
4.	Alcohol etílico al 90%	1 galón
5.	Algodón	3 rollos
6.	Papel absorbente	3 rollos
7.	Cal (preparada en el sitio)	8 toneles
8.	Cepillos dentales	½ docena
9.	Brochas diferentes medidas	3 unidades
10.	Pinceles	3 unidades
11.	Machete	1 docena
12.	Lima	1 docena
13.	Escobeta	6 unidades
14.	Piochín	2 unidades
15.	Cuchara pequeña punta angular	½ docena
16.	Espátulas pequeñas	½ docena
17.	Cemento	10 libras

Plan de actividades programadas de conservación para los sitios arqueológicos Yaxha y Topoxte

Meses: Octubre a diciembre de 2013

Responsable: Lic. Jorge Mario Ortiz de León

Octubre	Recuperación de monumentos (Grupo F)					Limpieza, consolidación	4
Noviembre	Recuperación de monumentos (Grupo F)					Limpieza, consolidación	4
	Cuatro réplicas					Limpieza húmeda	8
	Vacaciones						
Diciembre	Vacaciones						

Adicionalmente, se hará trabajo de remoción de maleza (desyerbe) en distintos edificios que componen la arquitectura expuesta según las condiciones del momento lo requieran.

Nº	Material	Cantidad
1.	Agua desmineralizada	1 garrafón
2.	Resistol	½ galón
3.	Jabón neutro	1 galón
4.	Alcohol etílico al 90%	1 galón
5.	Algodón	3 rollos
6.	Papel absorbente	3 rollos
7.	Cal (preparada en el sitio)	8 toneles
8.	Cepillos dentales	½ docena
9.	Brochas diferentes medidas	3 unidades
10.	Pinceles	3 unidades
11.	Machete	1 docena
12.	Lima	1 docena
13.	Escobeta	6 unidades
14.	Piochín	2 unidades
15.	Cuchara pequeña punta angular	½ docena
16.	Espátulas pequeñas	½ docena
17.	Cemento	10 libras

