

# SERVICIOS BURGOS

Prop. JOSE ALBERTO BURGOS MORENO  
Playa Blanca Zona 1 San Benito, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE  
Serie: A1

Nº 000022

NIT. 1547610-3

DIA	MES	AÑO
30	09	2013

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DEL PATRI-  
MONIO CULTURAL Y NATURAL -  
DIRECCION: 12 av. 11-11 Zona 1  
NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
CANCELLADO	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES -- PRESTADOS AL PARQUE NA- CIONAL TIKAL DE LA DI- RECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM- BRE DEL AÑO 2013. SE- GUN CONTRATO ADMINIS- TRATIVO No. 369-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 28-2013. --- --	5,000.00
	TOTAL EN LETRAS SON CINCO MIL QUETZALES EXACTOS.	5

\*Imprenta Mirpa\* NIT: 2400465-0 Tel. 79248364

Res. No. 2012-5-556-576 de fecha 20/04/2012 del 01 al 50  
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5,000.00

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 30 de Septiembre/ 2013.  
Informe No.09-2013.

Doctora:  
Rosa María Chán Guzmán,  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Doctora Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013, correspondiente al mes de Septiembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" ,000022.

**Actividades Realizadas:**


1. Se realizaron reuniones de trabajo con el Licenciado Marco Tulio Castellanos Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).
2. Se realizó limpieza al tanque de diesel y filtros, como también, se efectuó chequeo a la caja de velocidades, del bus grande marca Hino, placas 0-347-BBD. (Inciso a).
3. Se desarmo la caja, para realizar chequeo de la canasta, disco de clochs, collarín, retenedor de la caja y cargadores del motor, que se encuentran en mal estado, del camioncito, marca ISUZU, placas C.374-BJJ. (inciso a).
4. Se realizó chequeo a la Catarina, frenos y caja de velocidades, al pick-up, marca KIA, placas 0-648-BBC. Para su mejor funcionamiento. (inciso a).
5. Se realizó reparación, a la caja y catarina, como también se le graduaron los frenos, al pick-up color rojo, marca MAZDA, placas 0-692-BBC. Para su mejor funcionamiento. (inciso a).
6. Se realizó reparación, del mono shock y amortiguadores delanteros, como también se limpió el carburador y cambio de aceite al motor, de la moto placas M-704-BCY. Para su mejor funcionamiento. (inciso a).
7. Se reparó el eje y cambio de la faja, a la cepilladora de madera, que se encuentra al servicio del taller de carpintería del Parque Nacional Tikal. (inciso a).

**Resultados obtenidos:**

1. Cuatro reuniones de trabajo realizadas, con el Licenciado Marco Tulio Castellanos Pinelo, sub administrador del Parque Nacional Tikal, para establecer los lineamientos de trabajo durante el presente mes. (Inciso c).
2. Una limpieza realizada, al tanque de diesel y filtros, como también, se efectuó el chequeo a la caja de velocidades, del bus marca Hino, placas 0-347-BB, propiedad del Parque Nacional Tikal. (Inciso a).
3. Un desarme a la caja, para realizar chequeo de la canasta, disco de clochs, collarín, retenedor y cargadores al motor, del camioncito, marca ISUZU, placas C.374-BJJ, propiedad del Parque Nacional Tikal. (inciso a).
4. Un chequeo, a la Catarina, frenos y caja de velocidades, del pick-up, marca KIA, placas 0-648-BBC., propiedad del Parque Nacional Tikal. (inciso a).
5. Una reparación, a la caja y catarina, como también se le graduaron los frenos, al pick-up color rojo, marca MAZDA, placas 0-692-BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal. (inciso a).
6. Una reparación, del mono shock y amortiguadores delanteros, como también se limpió el carburador, cambio de aceite al motor, de la moto placas M-704-BCY, propiedad del Parque Nacional Tikal. (inciso a).
7. Una reparación, al eje y cambio de la faja, de la cepilladora de madera, propiedad del Parque Nacional Tikal. (inciso a).

**OBSERVACIONES:** Las actividades y resultados obtenidos, se realizaron en base a los incisos de la cláusula segunda del Contrato Administrativo No. 369-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013. De las actividades y resultados los mismos son registrados y documentados por medio de un informe de avances de trabajo, entregados a la Administración del Parque Nacional Tikal.

Atentamente.

  
José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.

  
Marco Tulio Castellanos Pinelo  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural