



**CARPINTERIA TECNICA EN RESTAURACION**

DARWIN RAFAEL QUINTEROS MONROY  
7 Calle "A" 10-34 Zona 7 Quinta Sarayoa  
Guatemala, Guatemala NIT. 2410405-1

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
Serie "C"

Nº 034

DIA	MES	AÑO
31	Octubre	2013

Nombre: *Dirección general del patrimonio Cultural y Natural* NIT: *337851-9*  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Honorarios por servicios Técnico Profesionales prestados en el Palacio de la Cultura de la Dirección general del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente del mes de Octubre 2013, según Contrato Administrativo No 341, 2013 y Acuerdo Ministerial No 27, 2013 del H. Congreso de Guatemala</i>	<i>Q2500.00</i>
	<b>TOTAL</b>	<b>Q2500.00</b>

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL  
 IMPRESOS AGLA FORMULARIOS Y LITOGRAFIA NIT. 1544502-9 50 J. del 01 al 50 Aut. Seg. Res. 2012-5-399-63 del 15/05/2012  
 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

Guatemala, 31 de Octubre de 2013

Informe No. 0010-2013

Licenciada  
Rosa María Chan  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho.

Licenciada Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de las actividades mensuales conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales número 341-2013, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 27-2013, correspondiente al mes de Octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la factura número de serie "C" y correlativo No. 034

**Actividades Realizadas:**

1. Fabricación de una pieza de madera con tres escalones en forma de gradas.




2. Restauración de un marco para una puerta patrimonial en el torreón de la 6ª avenida y 5ta calle.




3. Limpieza de los torreones en la parte superior del Palacio Nacional.



4. Fabricación de 2 cuadros en madera de cedro.




5. Armado y desarmado de andamios.



6. Reforzamiento de juntas de lona del patio de la paz.



7. Re barnizado de un pedestal.



8. Re barnizado de una silla patrimonial.



9. Apoyo a los señores restauradores del frente del Palacio.



10. Limpieza en pisos en el torreón de la 7ª. Av. Y 5ta. Calle.




**Resultados Obtenidos:**

1. Se fabricó una pieza en forma de escalones, como complemento de una camilla de primeros auxilios del Palacio Nacional.
2. Se recuperaron y fabricaron partes faltantes del marco de madera.
3. Se logró limpiar para evitar acumulaciones de agua para prevenir humedades en los niveles inferiores.
4. Los cuadros fueron para una fotografía del Señor Presidente Otto Pérez y el otro para el Ministro de Cultura y Deportes.
5. Apoyo a los señores que están restaurando el frente del palacio.
6. Se logro colocar cintas para tapar aberturas donde pasaba el agua.
7. Se logró limpiar y barnizar para su uso.
8. Se logó integrar color y re barnizar para su uso.
9. Traslado de materiales para su resguardo.
10. Ocupación de cafetería del despacho Ministerial.



Darwin Rafael Quinteros Monroy



Vo.Bo.  
Rosa María Guerra  
Administradora General  
Palacio Nacional de la Cultura.

Rosa María Guerra  
Administradora  
  
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA