

Guatemala, 31 de octubre de 2013
Informe 10-2013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 324-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 26-2013** correspondiente al mes de Octubre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00013.

Actividades

1. Se efectuaron 11 visitas de campo a Yaxha a fin de monitorear su estado de conservación. En este sentido, la temporada de lluvias se constituye en una potencial amenaza hacia la arquitectura y monumentos expuestos, por lo que para mitigar sus efectos se controló el crecimiento de la hierba, misma que constantemente experimenta un crecimiento y de no atenderse, se produciría un impacto tanto a nivel visual como estructural.




Foto 1. El Edificio 4 del Grupo Maler fue uno de los edificios a los que hubo que efectuar trabajos de desyerbe en vista del crecimiento constante de la vegetación

2. Se llevaron a cabo tres visitas de campo a Topoxte. Ante las condiciones del clima, la vegetación del sitio tiende a acelerar su crecimiento en edificios y monumentos escultóricos, situación que fue debidamente atendida



Foto 2. Monumentos escultóricos localizados en la plaza principal de Topoxte, objeto de parte de los trabajos de conservación

3. Se efectuó una visita de campo al sitio arqueológico La Pochitoca a fin de monitorear su condición ante la situación climática actual.



Foto 3. Plaza en La Pochitoca, durante la visita de campo

4. Se efectuó una visita de campo al sitio arqueológico La Poza Maya, a fin de efectuar un monitoreo de su estado actual para comprobar la estabilidad de los recientes trabajo de apuntalamiento y consolidación efectuados en el lugar.



Foto 4. Uno de los accesos al túnel localizado en uno de los edificios del sitio arqueológico La Poza Maya que fue previamente reforzado

5. Se continuó con el trabajo de control de crecimiento de la vegetación de los árboles localizados tanto en la Acrópolis Este como en el Grupo G a través de la realización de podas parciales de las ramas para mantener la conexión visual con respecto a la Acrópolis Norte, Acrópolis Este y el lago.



Foto 5. Mediante el control del crecimiento de la vegetación, se espera integrar de una mejor manera el lago con este importante conjunto

6. Se completó y presentaron los resultados de la visita y diagnóstico efectuados recientemente al sitio arqueológico Nakum a fin de buscar y desarrollar alternativas que puedan fortalecer su protección y conservación.



Foto 6. Entre los elementos que se notaron en el sitio se encuentra una de las cámaras abovedadas en el Edificio D

7. Se participó en dos talleres para la actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, analizando temas de viabilidad, oportunidades y amenazas. De una manera interesante se está conformando toda la información base para llegar posteriormente a desarrollar las estrategias.



Foto 7. La discusión entre especialistas de diversos temas ha contribuido a enriquecer los avances

8. Se continuó con el análisis y documentación de la cerámica localizada en la bodega de materiales arqueológicos del parque. Ante su importancia y estado de conservación, se vieron las muestras del sitio Topoxte, lo que a su vez servirá como base para futuros análisis.



Foto 8. Fragmentos de cerámica del Grupo cerámico Ídolo, Complejo Isla del periodo Postclásico, Topoxte

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabao
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

