



**CARPINTERIA TECNICA EN RESTAURACION**  
 DARWIN RAFAEL QUINTEROS MONROY  
 7 Calle "A" 10-34 Zona 7 Quinta Semajoa  
 Guatemala, Guatemala

Nombre: Dirección general de  
 Patrimonio Cultural y Natural

NIT: 2410405-1

Dirección: Zona 11 Zona 1

Teléfono:

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
 Serie "C"

Nº 041

DIA 31 MES ABRIL AÑO 2014

NIT: 337851-9

| CANT. | DESCRIPCION   | TOTAL          |
|-------|---|----------------|
|       | Remuneración por servicios técnicos proporcionados por el personal de la oficina de la cultura de la Dirección general del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al 2 al 31 de Enero 2014. Según Contrato Administrativo No. 230-2014 y Acuerdo Municipal No. 27-2014 | 2419.35        |
|       | Por el área técnica los Diezinueve con treinta y cinco centavos   |                |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2419.35</b> |

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE  
 NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

IMPRESOS AGLA FORMULARIOS Y LITOGRAFIA NIT. 1544802-9 50 J. del 01 al 50. Aut. Seg. Res. 2012-5-398-03 del 15/05/2012  
 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

Guatemala, 31 de Enero de 2014.  
Informe 01-2014


Licenciada:  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales número 230-2014, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 28-2014 correspondientes del 2 de enero al 31 de enero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero serie C y correlativo 041

**Actividades Realizadas:**

1. Fabricación de una vidriera para el mueble de recepción en el lobby del Palacio Nacional de la Cultura



2. Apoyo al trabajo de jardinería.



3. Abertura e instalación de una puerta en el torreón de la quinta calle y séptima avenida del Palacio Nacional.
4. Restauración de cuatro puertas de las torres de ingreso al ascensor de torreón de 7ma. Avenida.
5. Limpieza, lijado y pintado de cuatro puertas en el sótano.

**Resultados Obtenidos:**

1. Se fabrico la vidriera para atención al público de información.
2. Se obtuvo su mantenimiento y control
3. Se logro habilitar un área para los trabajadores de mantenimiento del Palacio Nacional.
4. Se lijaron y pintaron para su protección y conservación.
5. Para su mantenimiento y conservación



**Darwin Rafael Quinteros Monroy**



**Rosa María Guerra**  
Administradora

**PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA**

Vo.Bo  
Rosa María Guerra  
Administradora General  
Palacio Nacional de la Cultura