

Raúl Eduardo Noriega Girón

RAÚL EDUARDO NORIEGA GIRÓN

01 Calle 3-23 zona 2, Santa Cruz del Quiché, Quiché

noriegaer@yahoo.com

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

NIT.: 702165-8


SERIE B ^{NO} 00033

Día: 28 Mes: febrero Año: 2014

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 av 11-11 Zona 1

Nit.: 3378514

Cantidad	Descripción	Valor
	Honorarios por servicios Técnicos Profesionales en el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Pictospanios de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de febrero del 2014 según Contrato Administrativo No. 197-2014 y Acuerdo Ministerial No. 77-2014	Q10000.00
		
	NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
Total en letras:	<u>Diez mil quetzales exactos</u>	
<small>Impresiones Berymar Nit. 683671-2 - 100 Fact Serie B del 01 al 100. Autorizado Según Resolución No. 2012-5-899-55 de Fecha 19-04-2012.</small>		Total Q. <u>10000.00</u>

Original: Cliente - Duplicado: Contribuyente

Guatemala, 28 de febrero 2014.
Informe 02-2014

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 197-2014**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **27-2014**, correspondiente al **mes de febrero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000033**.

Actividades Realizadas:


1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Yaxha.
2. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión en la restauración en el edificio A-5 de naranjo.

Actividades emergentes.

5. Supervisión en la restauración del edificio B-18 de Naranjo.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de remozamiento en los dormitorios para personal operativo ubicados en el área de uso público en el campamento del sitio arqueológica yaxha., iniciando con el corte de madera entre las que están las columnas, los tendales y varillas entre otros, así como el desmantelado de la parte más dañada del dormitorio.



Dormitorio con daños en su infraestructura

2. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento de Naranjo, además se supervisó el trabajo hecho en las nuevas letrinas para el personal operativo.



3. Se mantuvo una actividad constante de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 4 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.



Edificio B-14, en el se realizó trabajos de control de vegetación


4. Se supervisó los trabajos de restauración en la fachada norte del edificio A-5, en donde se estabilizó y consolidó 12 m² de su fachada.



Fachada norte antes a iniciar con los trabajos de restauración

Actividades emergentes

5. Se supervisó la construcción de la torre de andamiaje ubicada en el lado sur del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo, el andamio tendrá una altura aproximada a los 15 m. y servirá para el abastecimiento de materiales que se usaran en la restauración, además se supervisó la construcción de dos cubiertas protectoras provisionales en las áreas dañadas.



Cubierta protectora en lado este

Bo. Vo.
Edin Rebel Hernández Páez
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de C. de Administración DECORSIAP. Archivo.
IDAEH-DCR-14

Raúl Eduardo Noriega Girón